

**2013 | 2014**

Incl. Gas



**BOSCH**












## ALFA ROMEO

GT 2.0JTS	2,0	121	937A1000 <M5>	10.03→		N01	N12 <sup>1</sup>	509
GTV 2.0T.S. 16V	2,0	110	AR 16201 <M1>	04.95-04.98	DOV	N01		
Spider 1.8T.S. 16V	1,8	106	AR 32201 <M1>	05.98-07.00	DOV	N01		
2.0i.e.	2,0	88	AR 01588 <M3>	01.90-12.94		N02		503
		93	AR 01590 <M2>	01.90-12.94		N02		503
2.0JTS	2,0	121	937A1.000 <M8>	04.03-02.06		N01	N12 <sup>1</sup>	509
2.0T.S. 16V	2,0	110/114	AR 16201 <M1>; AR 32301 <M2>; AR 32310 CF3 <M6>	04.95-02.06	DOV	N01		
145 1.3i.e.	1,3	68	AR 33501 MPI-Weber <M1>	04.94-11.96		N15		507
1.4i.e. 16V T.S.	1,4	76	AR 33503 <M1>	11.96-12.00	DOV	N01		
1.6i.e. 16V T.S.	1,6	88	AR 67601 <M2>; AR 67601 <M5>	11.96-12.00	DOV	N01		
146 1.4i.e. 16V T.S.	1,4	76	AR 33503 <M1>	11.96-02.99	DOV	N01		
1.6i.e. 16V T.S.	1,6	88	AR 67601 <M2>	11.96-02.99	DOV	N01		
147 1.6 TS 16V, ECO	1,6	77/88	AR 32104 <M5>; AR 37203 <M1>	11.00-12.10	DOV	N01		
2.0 TS 16V	2,0	110	AR 32310 <M10>	11.00-12.10	DOV	N01		
156 1.6 TS 16V	1,6	88	AR 67601 <M1>	10.97-09.00	DOV	N01		
1.8 TS 16V	1,8	106	AR 32201 CF2 <M2>; AR 32201 <M2>	10.97-09.00	DOV	N01		
			AR 32205 <M5>	01.02-12.05	DOV	N01		
2.0JTS 16V	2,0	121	937 A1.000 <M10>	01.02-12.05		N01	N12 <sup>1</sup>	509
2.0 TS 16V	2,0	110/114	AR 32301 <M3>; AR 32310 CF3 <M11>; AR 32310 CF3 <M20>; AR 32310 <M11>; AR 32310 <M20>	10.97-10.05	DOV	N01		
166 2.0T.S. 16V	2,0	114	AR 34103 <M1>	10.98-09.00	DOV	N01		

## AUDI

A2 1.4	1,4	55	AUA; BBY	09.99-08.05		N04	N12 <sup>1</sup>	510
A3 1.6	1,6	74/75	AEH; AKL; APF; AVU	09.96-04.02		N04	N12 <sup>1</sup>	510
		75	BFG; BGU	05.02-05.05		N04	N12 <sup>1</sup>	510
			BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>	06.05→		N04	N12 <sup>1</sup>	510
			CMXA <MW6>	05.10→		N04	N12 <sup>1</sup>	
1.8	1,8	92	AGN; APG	09.96-06.03		N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.8 T	1,8	110	AGU	12.96-06.03				509
1.8 T, T quattro	1,8	110/132	AQA; ARX; ARZ; AUM; AUQ	08.98-06.03				509
2.0 FSI	2,0	110	BLY; BVZ	09.04-06.08			N12 <sup>1</sup>	
A3 Sportback/Cabriolet 1.6	1,6	75	BGU	09.04-05.05		N04	N12 <sup>1</sup>	510
			BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>	06.05→		N04	N12 <sup>1</sup>	510
			CMXA <MW6>	05.10→		N04	N12 <sup>1</sup>	
2.0 FSI	2,0	110	BLY; BMB; BVZ	09.04-06.08			N12 <sup>1</sup>	
A4 (B5) 1.6	1,6	74	ADP; AHL	11.94-07.99		N04	N12 <sup>1</sup>	510
			ANA; ARM	08.98-10.00		N04	N12 <sup>1</sup>	510
		75	ALZ	06.00-09.01		N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.8	1,8	92	APT; ARG	08.98-10.00		N04	N12 <sup>1</sup>	510
			AVV	06.00-09.01		N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.8, quattro	1,8	92	ADR	11.94-04.99		N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.8 T	1,8	110	AEB	11.94-07.98		N04		509
			ANB; APU; ARK; AWT	08.98-09.01				509
1.8 T quattro	1,8	110	AEB	11.94-12.98				509
2.4, quattro	2,4	121	AGA; ALF; AML; APS; ARJ	08.97-09.01		N20	N12 <sup>1</sup>	
2.6, quattro	2,6	110	ABC	11.94-07.98		N04	N12 <sup>1</sup>	510
2.8, quattro	2,8	128	AAH	11.94-07.97		N04	N12 <sup>1</sup>	510
		142	ACK; ALG	03.96-07.98		N20	N12 <sup>1</sup>	
A4 (B6) 1.6	1,6	75	ALZ	10.00-12.04		N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.8 T, T quattro	1,8	110/120/140	AVJ; BEX; BFB	12.00-12.05				509
2.0	2,0	96	ALT	12.00-12.04		N03	N01 <sup>1</sup>	510
2.4	2,4	125	BDV	09.01-12.05		N20	N12 <sup>1</sup>	
3.0, quattro	3,0	162	ASN	12.00-12.05		N20	N12 <sup>1</sup>	
A4 (B7) 1.6	1,6	75	ALZ	11.04-06.08		N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.8 T, T quattro	1,8	120	BFB	11.04-03.09				509
2.0	2,0	96	ALT	11.04-06.08		N03	N01 <sup>1</sup>	510
A6 Allroad (C5,C6) 2.7 T	2,7	184	ARE; BES	05.00-08.05				509

								
<b>A6 (C4,C5) 1.8</b>	1,8	92	ADR; AJP; AQE; ARH	06.94-04.01		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 T	1,8	110	AEB; ANB; APU; AWT	04.97-04.01				<b>509</b>
2.0	2,0	74/85	AAE; ABK	06.94-08.96		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		96	ALT	06.01-01.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4, quattro	2,4	120/121	AGA; ALF; AML; APS; ARJ	04.97-05.01		<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		125	BDV	06.01-01.05		<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.6, quattro	2,6	110	ABC	06.94-10.97		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.7 Biturbo quattro	2,7	169	AJK	02.99-08.00				<b>509</b>
2.8, quattro	2,8	120	AEJ	09.94-10.97			<b>N08<sup>1</sup></b>	<b>517</b>
		128	AAH	06.94-10.97		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		142	ACK; ALG; APR; AQD	07.96-05.01		<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.0, quattro	3,0	160/162	ASN; BBJ	06.01-01.05		<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
4.2 quattro	4,2	220	ARS; ASG	04.99-01.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>A6 (C6) 4.2 quattro</b>	4,2	246	BAT	04.04-05.06			<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>A8 (D2,D3,D4) 3.7, quattro</b>	3,7	169	AEW	07.95-12.98			<b>N29<sup>1</sup></b>	
		206	BFL	11.02-05.06			<b>N12<sup>1</sup></b>	
4.2 quattro	4,2	220	AQF; AUW	06.94-09.02			<b>N29<sup>1</sup></b>	
		228	ABZ; AKG	06.94-09.02			<b>N12<sup>1</sup></b>	
		246	BFM	11.02-05.06			<b>N12<sup>1</sup></b>	
6.0 quattro	6,0	331	BHT	02.04-07.10		<b>N16</b>		
<b>Cabriolet 1.8</b>	1,8	92	ADR	01.97-08.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0	2,0	85	ABK	01.93-09.98		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.3	2,3	98	NG	06.91-07.94		<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.6	2,6	110	ABC	01.94-08.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.8	2,8	128	AAH	11.92-08.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Coupe (B2,B3) 2.0</b>	2,0	85	ABK	09.91-12.95		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.3, quattro	2,3	98	NG	11.88-07.94		<b>N14</b>		<b>503</b>
2.6	2,6	110	ABC	08.92-12.95		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.8 quattro	2,8	128	AAH	08.91-12.95		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>S3 1.8 quattro</b>	1,8	154/165	AMK; APY; AUL; BAM	08.98-06.03				<b>509</b>
<b>S4 (B5,B6,B7,B8) 2.7 Biturbo quattro</b>	2,7	195	AGB	10.97-09.01				<b>509</b>
<b>S5 4.2 quattro</b>	4,2	260	CAUA <DOA>	06.07→			<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S6 (C4,C5) 4.2 quattro</b>	4,2	213	AEC	09.94-07.97			<b>N29<sup>1</sup></b>	
		250	ANK; AQJ	09.99-01.05			<b>N27<sup>1</sup></b>	
<b>TT 1.8 T, quattro</b>	1,8	110/132/165	AJQ; APP; APX; ARY; AUM	07.98-06.06				<b>509</b>
		132/165	AUG; BAM	08.00-06.06				<b>509</b>
<b>80 1.6</b>	1,6	51	PP	03.87-12.91		<b>N14</b>		<b>504</b>
		74	ADA	06.93-07.95		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.8 S	1,8	66	JN	09.86-12.91		<b>N02</b>		<b>503</b>
			NE; PM	08.86-12.91		<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.0	2,0	85	AAD	08.90-12.91		<b>N05</b>		<b>504</b>
2.0, E	2,0	66/85	ABK; ABT	09.91-07.95		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.0 quattro	2,0	66/85	ABK; ABT	09.91-12.94		<b>N05</b>		<b>504</b>
		103	ACE	08.92-05.95			<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3, E	2,3	98	NG	09.90-11.94		<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.3 quattro	2,3	98	NG	09.91-11.94		<b>N14</b>		<b>503</b>
2.6 E, quattro	2,6	110	ABC	07.92-07.95		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.8 E, quattro	2,8	128	AAH	09.91-05.95		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>90 2.3 E</b>	2,3	98	NG	04.87-12.91		<b>N14</b>		<b>503</b>
2.3 quattro	2,3	98	NG	04.87-09.91		<b>N14</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>100 2.0</b>	2,0	74/85	AAD; AAE	12.90-07.94		<b>N05</b>		<b>504</b>
		85	ABK	01.93-07.94		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.3	2,3	98	AAR	12.90-07.94		<b>N14</b>		<b>503</b>
2.6	2,6	110	ABC	04.92-07.94		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.8, quattro	2,8	128	AAH	12.90-07.94		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>










1) ELG, WIS





## BMW

<b>Serie X3 (E83)</b> X 3 2.5i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	03.04-08.06		N36		
X 3 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	01.04-08.06		N36		
<b>Serie X5 (E53)</b> X 5 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	10.99-09.06		N36		
X 5 4.4i	4,4	210/235	N62 B44A <NGV8>; 44 8S 2 <M 62 B 44>	03.99-10.06		N36		
<b>Serie Z1</b> Z 1	2,5	125	25 6K 1 <M 20 B 25>	07.88-06.91				503
<b>Serie Z3 (E36/7;E36/8)</b> Z 3 1.8	1,8	85	18 4E 2 <M 43 B 18>	03.95-12.98				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		
Z 3 1.9	1,9	87	19 4E 1 <M 43 B 19>	09.98-09.02		N36		
		103	19 4S 1 <M 44 B 19>	09.95-12.99				510
				09.95-08.98		N04		
				09.95-12.99	WI1	N36		
Z 3 2.0	2,0	110	20 6S 4 <M 52 B 20>	04.99-12.00				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		
Z 3 2.2i	2,2	125	22 6S 1 <M 54>	09.00-09.02		N36		
Z 3 2.8	2,8	142	28 6S 1/2 <M 52 B 28>	11.96-09.00				510
				11.96-08.00		N04		510
				11.96-09.00		N04		510
					WI1	N36		
				09.97-09.00	WI4	N04		
Z 3 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	05.00-06.02		N36		
<b>Serie Z4 (E85;E86;E89)</b> Z 4 2.2i	2,2	125	22 6S 1	10.03-11.05		N36		
Z 4 2.5i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	10.02-01.06		N36		
Z 4 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	10.02-01.06		N36		
<b>Serie Z8</b> Z 8	5,0	294	50 8S 1 <S 62 B 50>	03.00-07.03		N36		
<b>Serie 1 (E81;E82;E87;E88)</b> 116i	1,6	85	N45 B16A <NG4>	09.04→				N12 <sup>1</sup>
<b>Serie 3 (E30)</b> 316 i	1,6	73-75	16 4E 1 <M 40 B 16>	09.88-06.94				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		
318 i	1,8	83-85	18 4E 1 <M 40 B 18>	09.87-06.94				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		
318 is	1,8	100	18 4S 1 <M 42 B 18>	09.89-12.91				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		
320 i	2,0	90-95	20 6E E/20 6K A <M 20 B 20>	12.85-12.93				503
325 i	2,5	125/126	25 6E 1/2 <M 20 B 25>; 25 6K 1 <M 20 B 25 Kat.>	09.85-12.93		N02		503
<b>Serie 3 (E36)</b> 316 g	1,6	64-75	16 4E 2 <M 43 B 16..Gas CNG>	11.95-09.00	WI4	N04		
316 i	1,6	73-75	16 4E 1 <M 40 B 16>; 16 4E 2 <M 43 B 16>	09.90-09.00				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		
	1,9	77	19 4E 1 <M 43 B 19>	12.98-09.00		N36		
318 i	1,8	83-85	18 4E 1 <M 40 B 18>; 18 4E 2 <M 43 B 18>	12.90-12.99				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		
318 is	1,8	103	18 4S 1 <M 42 B 18>	03.92-12.96				510
				03.92-12.96	WI1	N36		
				03.93-12.96	WI4	N04		
	1,9	103	19 4S 1 <M 44 B 19>	12.95-08.99		N36		510
318 ti	1,8	103	18 4S 1 <M 42 B 18>	09.94-09.96				510
				09.94-08.95	WI4	N04		
				09.94-09.96	WI1	N36		
	1,9	103	19 4S 1 <M 44 B 19>	12.95-09.00				510
				12.95-08.99	WI4	N04		
				12.95-09.00	WI1	N36		
320 i	2,0	110	20 6S 1/2 <M 50 B 20>; 20 6S 2 <M 50 B 20>; 20 6S 3 <M 52 B 20>	09.90-12.99				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		
323 i	2,5	125	25 6S 3 <M 52 B 25>	10.94-06.99				510
				10.94-06.99	WI1	N36		
					WI4	N04		
323 ti	2,5	125	25 6S 3 <M 52 B 25>	06.97-09.00				510
					WI1	N36		
					WI4	N04		

								
<b>Serie 3 (E36)</b> 325 i	2,5	141	25 6S 1/2 <M 50 B 25>; 25 6S 2 <M 50 B 25>	09.90-12.95				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
328 i	2,8	142	28 6S 1 <M 52 B 28>	10.94-12.99				<b>510</b>
				10.94-12.99	WI1	<b>N36</b>		
				03.95-12.99	WI4	<b>N04</b>		
<b>Serie 3 (E46)</b> 316 i	1,9	77	19 4E 1 <M 43 B 19>	04.98-09.02		<b>N36</b>		
316 i, ti	1,8	85	N42 B18A <NG4>	06.01-03.04		<b>N36</b>		
318 i	1,9	87	19 4E 1 <M 43 B 19>	04.98-09.01		<b>N36</b>		
318 i, ti	2,0	105	N42 B20A <NG4>	09.01-03.04		<b>N36</b>		
320 i	2,0	110	20 6S 4 <M 52 B 20>	04.98-09.01				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
	2,2	120-125	22 6S 1 <M 54>	09.00-08.06		<b>N36</b>		
323 i	2,5	125	25 6S 4 <M 52 B 25>	04.98-09.00		<b>N36</b>		
325 i, ti, xi	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	09.00-08.06		<b>N36</b>		
328 i	2,8	142	28 6S 2 <M 52 B 28>	04.98-09.00		<b>N36</b>		
330 i, xi	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	05.00-08.06		<b>N36</b>		
<b>Serie 5 (E34)</b> 518 g	1,8	75-85	18 4E 2 <M 43 B 18..Gas CNG>	11.95-06.96	WI4	<b>N04</b>		
518 i	1,8	83-85	18 4E 1 <M 40 B 18>	09.89-12.94				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
				10.91-12.94	WI4	<b>N04</b>		
		85	18 4E 2 <M 43 B 18>	09.90-12.96				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
520 i	2,0	110	20 6S 1/2 <M 50 B 20>	09.89-12.96				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
525 i	2,5	141	25 6S 1/2 <M 50 B 25>	09.89-12.96		<b>N36</b>		<b>510</b>
530 i	3,0	160	30 8S 1 <M 60 B 30>	09.92-12.96				<b>510</b>
				09.93-08.95	WI4	<b>N04</b>		
				09.92-12.96	WI1	<b>N36</b>		
535 i	3,5	155	34 6K B <M 30 B 35>	01.88-04.93				<b>503</b>
540 i	4,0	210	40 8S 1 <M 60 B 40>	09.92-09.95				<b>510</b>
				09.93-08.95	WI4	<b>N04</b>		
				09.92-09.95	WI1	<b>N36</b>		
<b>Serie 5 (E39)</b> M 5	5,0	294	50 8S 1 <S 62 B 50>	10.98-07.03		<b>N36</b>		
520 i	2,0	100-110	20 6S 3/4 <M 52 B 20>	09.95-06.03				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
	2,2	120-125	22 6S 1 <M 54>	09.00-05.04		<b>N36</b>		
523 i	2,5	125	25 6S 3/4 <M 52 B 25>	09.95-09.00				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
525 i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	09.00-05.04		<b>N36</b>		
528 i	2,8	142	28 6S 1/2 <M 52 B 28>	09.95-09.00				<b>510</b>
				09.95-09.00	WI1	<b>N36</b>		
				01.97-09.00	WI4	<b>N04</b>		
530 i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	09.00-05.04		<b>N36</b>		
535 i	3,5	173-180	35 8S 1/2 <M 62 B 35>	01.96-07.03				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
540 i	4,4	210	44 8S 1/2 <M 62 B 44>	01.96-05.04				<b>510</b>
				01.96-05.04	WI1	<b>N36</b>		
				03.97-05.04	WI4	<b>N04</b>		
<b>Serie 5 (E60;E61)</b> 520 i	2,2	125	22 6S 1 <M 54>	07.03-03.05		<b>N36</b>		
525 i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	09.03-03.05		<b>N36</b>		
530 i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	07.03-03.05		<b>N36</b>		
545 i	4,4	245	N62 B44A <NGV8>	09.03-09.05		<b>N36</b>		
<b>Serie 6 (E63;E64)</b> 645 i	4,4	245	N62 B44A <NGV8>	01.04-09.05		<b>N36</b>		
<b>Serie 7 (E32)</b> 730 i, iL	3,0	136-145	30 6K A <M 30 B 30>	09.86-06.94				<b>503</b>
		160	30 8S 1 <M 60 B 30>	09.91-10.94				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
735 i, iL	3,4	155-162	34 6E C/K B <M 30 B 35>	09.86-12.92				<b>503</b>

1) ELG, WI5



BMW



BMW



BMW (Fortsetzung)								
<b>Serie 7 (E32)</b> 740 i, iL	4,0	210	40 8S 1 <M 60 B 40>	09.91-10.94				<b>510</b>
				09.91-10.94	WI1 WI4	<b>N36</b> <b>N04</b>		
750 i, iL	5,0	220	50 12 A <M 70 B 50>	09.87-10.94				<b>510</b>
					WI1 WI4	<b>N36</b> <b>N04</b>		
<b>Serie 7 (E38)</b> 728 i, iL	2,8	142	28 6S 1/2 <M 52 B 28>	09.95-10.01				<b>510</b>
					WI1 WI4	<b>N36</b> <b>N04</b>		
730 i, iL	3,0	155-160	30 8S 1 <M 60 B 30>	06.94-12.96				<b>510</b>
					WI1 WI4	<b>N36</b> <b>N04</b>		
735 i, iL	3,5	173-175	35 8S 1/2 <M 62 B 35>	09.94-10.01				<b>510</b>
					WI1 WI4	<b>N36</b> <b>N04</b>		
740 i, iL	4,0	210	40 8S 1 <M 60 B 40>	06.94-06.96				<b>510</b>
				06.94-08.95	WI4	<b>N04</b>		
			06.94-06.96	WI1	<b>N36</b>			
	4,4	210	44 8S 1/2 <M 62 B 44>	01.96-08.01			<b>510</b>	
			01.96-08.98	WI4	<b>N04</b>			
			01.96-08.01	WI1	<b>N36</b>			
750 i, iL	5,4	240	54 12 1/2 <M 73 B 54>	06.94-06.01	WI1	<b>N36</b>		
<b>Serie 7 (E65;E66)</b> 735 i, Li	3,6	200	N62 B36A <NGV8>	11.01-03.05		<b>N36</b>		
				11.01-03.05		<b>N36</b>		
745 i, Li	4,4	245	N62 B44A <NGV8>	11.01-03.05		<b>N36</b>		
<b>Serie 8 (E31)</b> 840 i	4,0	210	40 8S 1 <M 60 B 40>	04.93-03.96			<b>510</b>	
				09.93-08.95	WI4	<b>N04</b>		
				04.93-03.96	WI1	<b>N36</b>		
850 i, Ci	5,0	220	50 12 A <M 70 B 50>	07.89-12.94		<b>N36</b>	<b>510</b>	

## CHRYSLER

<b>Neon</b> 2.0 i 16V	2,0	98	ECB	06.94-12.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>PT Cruiser</b> 1.6	1,6	85	EJD	10.02-12.07			<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Stratus</b> 2.0 i 16V	2,0	96	ECB, ECO <C MPI>	08.96-12.99		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Voyager</b> 2.0 i	2,0	98	ECO, ECB	08.96-12.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
	2,4	110	EDZ	08.96-12.00		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
	2,5 i	2,5	72-74	EFI <EDM>	04.92-12.95			<b>519</b>

## CITROEN

<b>AX</b> 1.0 i	1,0	31-33	CDY Kat. <TU9M>	07.92-12.98		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
	1,1 i	1,1	40-44	HDZ Kat. <TU1M>	10.89-05.92	<b>N01</b>		<b>510</b>	
		44	HDY Kat. <TU1M>	06.92-06.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
<b>Berlingo</b> 1.1 i	1,1	44	HDZ <TU1M+>	07.96-11.02		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.4 i	1,4	55	KFW <TU3JP/L4>	06.00-11.02		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>		
			KFW <TU3JP/TU3A>	11.02-03.10	ELK	<b>N01</b>			
			KFX <TU3JP>	07.96-11.02		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6, i 16V, 16V	1,6	66/80	NFR <TU5JP4B>; NFU <TU5JP4>	06.00→				<b>522</b>	
1.8 i	1,8	66	LFX <XU7JB>	03.97-11.02		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>C2</b> 1.1	1,1	44	HFX <TU1JP/TU1A>	09.03-12.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>		
	1,4	55	KFV <TU3JP/TU3A>	09.03-12.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6, VTS	1,6	80/90	NFS <TU5JP4S>; NFU <TU5JP4>	09.03-12.09				<b>522</b>	
<b>C3</b> 1.1	1,1	44	HFV <TU1AE5>	09.09→		<b>N01</b>			
	1,1 i	1,1	44	HFX <TU1A>; HFX <TU1JP>	01.02-09.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
	1.4 i	1,4	54	KFV <TU3A/TU3JP>	09.05-09.09	ELK	<b>N01</b>		
		55	KFV <TU3JP>	01.02-08.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6 i	1,6	80	NFU <TU5JP4>	01.02-05.09			<b>522</b>		
<b>C3 Pluriel</b> 1.4	1,4	55	KFV <TU3JP>	05.03→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
	1.6 16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	05.03→			<b>522</b>	
<b>C4</b> 1.6	1,6	80	NFU <TU5JP4>	11.04-07.08				<b>522</b>	
	2,0	103	RFJ <EW10A>	11.04-07.08				<b>522</b>	
<b>C4 Picasso</b> 1.8	1,8	92	6FY <EW7A>	10.06-07.08				<b>522</b>	
	2,0	103	RFJ <EW10A>	10.06-10.08				<b>522</b>	
<b>C5</b> 1.8 i	1,8	92	6FY <EW7A>	09.05-03.08				<b>522</b>	
	1.8 i 16V	1,8	85	6FZ <EW7J4>	03.01-09.04		<b>N28</b>	<b>522</b>	
	2,0, i, i 16V	2,0	100/103	RFJ <EW10A>; RFN <EW10J4>	03.01-01.10		<b>N28</b>	<b>522</b>	
<b>C8</b> 2.0 16V	2,0	100/103	RFJ <EW10A>; RFN <EW10J4>	06.02-05.10		<b>N28</b>		<b>522</b>	
	2.2 16V	2,2	116	3FZ <EW12J4>	06.02-05.06		<b>N28</b>	<b>522</b>	
<b>Evasion</b> 2.0 i	2,0	89-90	RFU <XU10J2>	06.94-07.02		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
	2.0 i 16V	2,0	100	RFN <EW10J4>	04.00-07.02		<b>N28</b>	<b>522</b>	
<b>Nemo</b> 1.4	1,4	54	KFV <TU3A>	02.08→		<b>N01</b>		<b>510</b>	
<b>Saxo</b> 1.0 i	1,0	33	CDY <TU9M>	02.96-09.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
	1,1 i	1,1	40-44	HDY <TU1M+>; HDZ <TU1M+>	02.96-09.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		44	HFX <TU1JP>	03.00-09.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>		

<b>Saxo 1.4 i</b>	1,4	55	KFW <TU3JP/L4> KFX <TU3JP>	06.00-09.03			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Xantia 1.6 i</b>	1,6	65-66	BFZ <XU5JP/Z, L3>	02.96-09.03			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i, i16V	1,8	66/74-76/81	LFX <XU7JB/L3>; LFY Kat. <XU7JP4/L3>; LFY <XU7JP4>; LFZ Kat. <XU7JP/Z, L3>	03.93-01.98			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i, i16V	2,0	89-90/97-99	RFV <XU10J4R>; RFX Kat. <XU10J2C/Z, L3>	03.93-12.01			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>XM 2.0 i16V</b>	2,0	97-99	RFV <XU10J4R>	07.94-10.00			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
3.0i	3,0	123-125/140-143	UFZ <ZPJ> XFZ <ES9J4>	07.94-10.00			<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Xsara 1.4 i</b>	1,4	55	KFW <TU3JP> KFX <TU3JP>	09.00-12.05			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.6i16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	07.97-08.00			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i, i16V	1,8	66/74-75/81-82	LFX <XU7JB>; LFY <XU7JP4>; LFZ <XU7JP>	09.00-03.10			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Xsara Picasso 1.6 i</b>	1,6	74	NFV <TU5JP/L4>	01.00-04.10			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i16V	1,6	80	NFU <TU5JP4> N6A <TU5JP4>	09.05-04.10					<b>522</b>
1.8i	1,8	85	6FZ <EW7J4>	03.05-04.10			<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0i16V	2,0	100	RF... <EW10J4>	01.00-04.10			<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>ZX 1.4 i</b>	1,4	55	KDX Kat. <TU3MC/Z>; KFX <TU3JP>	08.92-10.97			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	65-66	BDY Kat. <XU5M/4Z>	03.91-12.94			<b>N01</b>		<b>510</b>

## DAEWOO

<b>Espero 1.8 i</b>	1,8	66-70	C18LE	01.95-10.99			<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.0i	2,0	77	C20LE	01.95-10.99			<b>N32</b>	<b>N07<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
<b>Evanda 2.0 i</b>	2,0	96	T20SED	03.03-01.05			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
<b>Kalos 1.2</b>	1,2	53	B12S1 <LQ5>	04.03-01.05			<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.4	1,4	61/69	F14S3 F14D3	09.02-01.05			<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>Lacetti 1.6 i</b>	1,6	80	F16D3	09.02-01.05			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	90	T18SED	03.04-01.05			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
<b>Lanos 1.4 i</b>	1,4	55	A14SMS <E-TEC>	03.04-01.05			<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.5i	1,5	63	A15SMS <E-TEC>	11.96-09.03			<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.6i	1,6	78	A16DMS <E-TEC>	04.97-09.03			<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Leganza 2.0 i</b>	2,0	98-117	X20SED	03.97-12.02			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
<b>Matiz 0.8 i</b>	0,8	38	F8CV	04.98-01.05			<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.0i	1,0	47	B10S	01.03-01.05			<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>Nexia 1.5 i</b>	1,5	55-57/66-67	A15MF A15MF	11.94-10.96			<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>Nubira 1.6 i</b>	1,6	76-78/80	A16DMS <L44>; F16D3 <L44>	11.94-10.96			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	90	T18SED <L84>	09.97-01.05			<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Rezzo 1.6 i</b>	1,6	74-77	A16DMS	07.03-01.05			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.0i	2,0	88-89	T20SED	09.00-01.05			<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

## DAIHATSU

<b>Applause 1.6 i</b>	1,6	73/77	HDE <Kat.> HDE <Kat.>	09.97-04.00			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Charade 1.0i</b>	1,0	40	CB <Kat.>	06.89-07.97			<b>N11</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.3i	1,3	62	HCE <Kat.>	08.90-12.92			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Copen 1.3</b>	1,3	64	K3VE	01.93-09.00			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Cuore 850</b>	0,8	31-32	ED20	10.05→			<b>N37</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.0i	1,0	43	EJ	08.94-12.99			<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.0i12V	1,0	40-41	EJDE	03.03-12.07			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Feroza 1.6 i16V 4WD</b>	1,6	70	HDE	10.98-12.02			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Gran Move 1.5 i16V</b>	1,5	66	HEEG	10.88-10.99			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	67	HDEP	11.96-03.00			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Hijet 1.3 16V</b>	1,3	48	...; HCE SOHC	05.98-07.02			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Move 1.0 i12V</b>	1,0	40,5	EJDE	05.98→			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
850	0,9	31	ED20	10.98-09.02			<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>Sirion I 1.0 12V</b>	1,0	41/43	EJDE; EJVE	01.97-09.98			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3 16V 4x4	1,3	75	K3VE	04.98-07.04			<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Sirion II 1.3, 4WD</b>	1,3	67	K3VE	08.00-07.04			<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				10.04-06.07					

1) ELG, W15



DAIHATSU ►



CHRYSLER • CITROEN • DAEWOO • DAIHATSU





DAIHATSU (Fortsetzung)							
<b>Terios 1.3 i 4WD</b>	1,3	61/63	HCEJ; K3VE	03.97-12.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Tervis 1.0</b>	1,0	43	EJVE	08.06→	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>YRV 1.3</b>	1,3	64	K3	08.00-07.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

## FIAT

<b>Barchetta 1.8 i.e. 16V</b>	1,8	96	183 A 1.000 <M1>; 188 A 6.000 <M2>	01.95-02.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Brava/Bravo 1.4 12V</b>	1,4	55	182 A5.000 <M2>	10.95-10.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			182 A3.000 <M1>	10.95-10.98	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6 16V</b>	1,6	66	182 A6.000 <M4>	10.95-09.01	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			182 A4.000 <M3>; 182 A4.000 <M5>	10.95-09.01	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		76	182 A4.027 <M5>	10.95-09.01	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.8 16V</b>	1,8	83	182 A2.000 <M6>	10.95-10.98	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Cinquecento 1.1 i.e</b>	1,1	40	176 B2.000 <M6>	10.94-07.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>900 i.e</b>	0,9	30	1170 A1.046 <M5>	07.91-07.98	<b>N19</b>		<b>504</b>
<b>Coupé 1.8 16V</b>	1,8	96	183 A1.000 <M1>	10.96-09.00	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>2.0 i 16V</b>	2,0	104	836 A3.000 <M1>	04.94-09.96	<b>N15</b>		<b>507</b>
<b>2.0 20V Turbo</b>	2,0	162	175 A3.000 <M3>	10.96-09.00		<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>Croma 1.8 i.e.</b>	1,8	103	939 A4.000 <M41>	06.05-12.10		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Doblo 1.2 i.e. 8V</b>	1,2	48	223 A5.000 <M1>				
			Mot.Nr. →2533528	07.00-09.05	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6 i.e. 16V</b>	1,6	76	182 B6.000 <M5/M10>	10.01-09.05	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Doblo Cargo 1.2 i.e. 8V</b>	1,2	47	223 A5.000 <M1>				
			Mot.Nr. →2533528	07.00-09.05	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6 i.e. 16V</b>	1,6	76	182 B6.000 <M5/M10>	10.01-09.05	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6 i.e. 16V Bipower</b>	1,6	76	182 B6.000 <M26>	10.05-12.10		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Ducato 2.0 i.e.</b>	2,0	81	RFL <M1>	04.02-08.06	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Fiorino 1.3</b>	1,3	49	146 A5.000 <M3>	09.93-12.01	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>1.4</b>	1,4	55	KFV <M11 - Euro 4>	12.07→	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.4 i.e.</b>	1,4	49	146 D5.000 <M4>	06.95-12.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Marea 1.6 i 16V</b>	1,6	76	182 A4.000 <M2>; 182 A4.000 <M5>	10.96-09.02	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.8 i 16V</b>	1,8	83	182 A2.000 <M3>; 182 A2.000 <M10>	10.96-09.02	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>2.0 i 20V</b>	2,0	108	182 A1.000 <M4>	10.96-02.99	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Multipia 1.6 16V</b>	1,6	76	182 A4.000 <M1>	01.99-12.10	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6 16V Bipower CNG</b>	1,6	68-76	182 B6.000 <M8>	01.01-12.10		<b>N08<sup>1</sup></b>	
			186 A4.000 <M2>	01.99-10.00		<b>N08<sup>1</sup></b>	
<b>Palio 75 1.2 i.e.</b>	1,2	54	178 B5.000 <M1>	09.97-09.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>100 1.6 i.e. 16V</b>	1,6	76	178 B3.000 <M2>	09.97-09.01	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Panda 1.1 i.e.</b>	1,1	40	187 A1.000 <M1>				
			Mot.Nr. →2533528	10.03-12.09	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.2 i.e., i.e. 4x4</b>	1,2	44	188 A4.000 <M5>				
			Mot.Nr. →2533528	10.03-12.09	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.2 i.e. Natural Power</b>	1,2	38-44	188 A4.000 <M4>			<b>N08<sup>1</sup></b>	
			Mot.Nr. →2533528	12.06-12.09		<b>N08<sup>1</sup></b>	
<b>1.2 i.e., 4x4</b>	1,2	44	188 A4.000 <M5>				
			Mot.Nr. →2533528	10.03-12.09	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>750 fire</b>	0,8	25	156 A4.000 <M2>	07.90-12.92	<b>N01</b>		<b>509</b>
<b>900 i.e.</b>	0,9	29	1170 A1.046 <M10>	04.92-10.95	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	
				11.95-09.03	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1000 i.e.</b>	1,0	33	141 C2.000 <M11>; 156 A2.246 <M7/M16>	07.90-10.95	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Punto 1.2 i 8V, i.e. 8V</b>	1,2	44	188 A4.000 <M1/M2/M3>	07.99-06.03	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			188 A4.000 <M1/M2>				
			Mot.Nr. →2533528	07.03-12.10	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>55 1.1 i.e.</b>	1,1	40	176 A6.000 <M1>; 176 A6.000 <M6>; 176 B2.000 <M1>	08.93-08.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>60 1.2 i.e., 1.2 i.e. Selecta</b>	1,2	43/44	176 A7.000 <M2>; 176 B1.000 <M5>; 176 B4.000 <M2>; 176 B4.000 <M7>	08.93-08.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>75 1.2 i.e.</b>	1,2	54	176 A8.000 <M3>	08.93-08.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>90 1.6 i.e.</b>	1,6	65	176 A9.000 <M4>	01.94-04.97	<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>Qubo 1.4</b>	1,4	55	KFV <M11 - Euro 4>	09.08→	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Scudo 1.6 i</b>	1,6	58	220 A2.000 <M1>	10.95-05.00	<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>Seicento 900</b>	0,9	29	1170 A1.046 <M1>	03.98-12.03	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>1100</b>	1,1	40	176 B2.000 <M2-SPI>	03.98-12.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			187 A1.000 <M3-MPI>				
			Mot.Nr. →2543171	09.00-12.10	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Stilo 1.6 16V</b>	1,6	76	182 B6.000 <M10>	10.01-12.07	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		77	192 B3.000 <M55>	07.05-12.07		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>1.8 16V</b>	1,8	98	192 A4.000 <M20>	10.01-12.07	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>2.4 20V</b>	2,4	125	192 A2.000 <M30>	10.01-12.03	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Tipo 1.4 i.e.</b>	1,4	51	160 A1.046 <M1>	03.93-10.95	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		52	836 A4.000 <M7>	03.93-10.95	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Ulysse 2.0 i.e., i.e. 16V</b>	2,0	90/97	RFU <M1>; RFV <M8>	09.94-05.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>




<b>Ulysse 2.0i.e. 16V</b>	2,0	100	RFN <M1/M10>	03.00-10.05	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Uno 1.0i.e.</b>	1,0	33	156 A.2.246 <M6>	09.89-03.94	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.1i.e.	1,1	37,5	156 C.046 <M7>	09.89-03.94	<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4i.e.	1,4	51	160 A1.046 <M4>	09.89-03.94	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.5i.e.	1,5	55	149 C1.000 <M6>	09.89-03.94	<b>N15</b>		<b>507</b>
<b>126 BIS</b>	0,7	20	126 A2.000/2.048 <M1/M2>	09.87-09.00	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>

## FORD

<b>C-MAX 1.6</b>	1,6	74	<Duratec-16V SFI>	03.07-07.10	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Cougar 2.0i</b>	2,0	96	EDB... <ZH20 Zetec E DOHC>	08.98-12.00	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Escort V/VI 1.3i</b>	1,3	44	J6A <HCS CFI HC>	05.91-12.94	<b>N13</b>		
1.4i	1,4	52	F6... <CVH CFI LC>	08.90-12.94	<b>N06</b>		<b>510</b>
1.6i 16V	1,6	65/66	L1E <ZETEC>; L1H <ZETEC>	09.92-12.94	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.8i	1,8	77/85/96	RDA ; RKC; RQB <ZH18, ZETEC, ZETEC-E>	02.92-09.01	<b>N09</b>		
<b>Escort VII 1.3i</b>	1,3	44	J4B <Endura-E SEFI>; J6A <BL13 HCS CFI>	01.95-09.01	<b>N13</b>		
1.4i	1,4	54	F4B <HL14 CVH, PTE/SEFI>	01.95-09.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i 16V	1,6	65/66	L1... <ZH16, ZETEC, ZETEC-E>	01.95-09.01	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.8i 16V	1,8	77/85	RDA <ZH18, ZETEC>; RKC <ZH18, ZETEC-E>	01.95-09.01	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Explorer 2.3i</b>	2,3		A <MPI>	09.93-12.99		<b>N10<sup>1</sup></b>	
3.0i	3,0	108	U <MPI>	09.93-12.99		<b>N10<sup>1</sup></b>	
<b>Fiesta III 1.1, i</b>	1,1	36-37/40	GU... <HCS 2V HC>; G6A <HCS CFI HC>	03.89-12.96	<b>N13</b>		
1.3, i	1,3	43-44	JBC <HCS 2V HC>; J6B <HCS CFI HC>	06.91-12.96	<b>N13</b>		
1.4i	1,4	52	F6E <CVH CFI HC>	03.89-12.96	<b>N06</b>		<b>510</b>
		54-55	F4A <CVH EFI HC>	01.94-12.96	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Fiesta IV 1.25i 16V</b>	1,2	55	DH... <ZH12, Zetec-SE>	11.95-12.02	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.3i	1,3	37/44	JJQ; J4... <BL13, Endura-E, SEFI>	11.95-12.02	<b>N13</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>	
1.4i 16V	1,4	66	FH... <ZH14, Zetec-SE, SEFI>	01.96-12.00	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i 16V	1,6	76	L1... <ZH16 Zetec-SE, SEFI>	02.00-12.02	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Fiesta V 1.25i</b>	1,2	51/55	FUJQ; M7J... <Duratec 16V SFI>	12.02-09.08	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.3i	1,3	44/51	A9J... <Duratec EFI>; BAJA <Duratec 8V SFI>	11.01-09.08	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.4i	1,4	59	FXJ... <Duratec 16V SFI>	11.01-09.08	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i	1,6	74	FYJ... <Duratec 16V SFI>	11.01-09.08	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Fiesta VI 1.25i</b>	1,2	44/60	SNJO; STJ... <Euro4/Euro5>	07.08 →	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.4i	1,4	71	SPJ... <Euro4/Euro5>	07.08 →	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6 Ti-VCT, Ti-VCT Sport S	1,6	88/99	HXJ... <Euro4/Euro5>; U5JA <Euro5>	07.08 →	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Focus C-Max 1.6, Ti-VCT</b>	1,6	74/85	HWD... <Duratec-16V SFI>; HXDA <ZH16, Zetec-SE, Ti-VCT>; SIDA <Duratec-16V HPDC>	09.03-03.07	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Focus I 1.4i</b>	1,4	55	FXD... <ZH14, Zetec-SE, SFI>	08.98-05.05	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i	1,6	74	FYD... <ZH16, Zetec-SE, SFI>	08.98-05.05	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.8i	1,8	85	EYD... <ZH18, Zetec-E, SFI>	08.98-05.05	<b>N09</b>		<b>521</b>
2.0i	2,0	96	EDD... <ZH20, Zetec-E, SFI>	08.98-05.05	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Focus II 1.4i</b>	1,4	59	ASD... <ZH14, Zetec-SE, SFI>; ASDA <Euro4>	07.04-12.11	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i	1,6	74	HWD... <ZH16, Zetec-SE, SFI> SHD... <Euro3/Euro4>	07.04-01.08 03.07-12.11	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6 Ti-VCT	1,6	85	HXD... <ZH16, Zetec-SE, Ti-VCT> 85-88 SIDA <Euro4>	07.04-01.08 12.07-12.11	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Fusion 1.25i</b>	1,2	55	FUJ... <Euro3/Euro4>	03.05-06.12	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.4i	1,4	59	FXJ... <Euro3/Euro4/Euro5>	10.02-06.12	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i	1,6	74	FYJ... <Euro3/Euro4/Euro5>	10.02-06.12	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Galaxy 2.8i</b>	2,8	128	AAA <VW28, CD-VR6 SEFI> 150 AYL <VW28, CD-VR6 SEFI>	02.95-04.98 04.00-08.06		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Ka 1.3i</b>	1,3	36/37/ 44/51	A9A/A9B <Duratec 8V SFI>; BAA <Duratec 8V SFI>; JJB/JJD <HCS, Endura-E SEFI>	09.96-09.08	<b>N09</b>		<b>521</b>
		36/44	JJ... <HCS, Endura-E SEFI>; JA... <HCS, Endura-E SEFI>	09.96-10.02	<b>N13</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>	
1.6i	1,6	70	CD... <ZH, ZETEC ROCAM>	07.03-09.08	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Maverick 2.0i 4x4</b>	2,0	91-95	YF <Zetec-E SEFI>	10.00-12.03	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Mondeo I 1.6i</b>	1,6	65/66	L1... <ZH16, ZETEC-E>	01.93-07.96	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.8i	1,8	82/85	RK... <ZH18, ZETEC>	01.93-07.96	<b>N09</b>		<b>521</b>
2.0i	2,0	97-100	NGA <ZH20, ZETEC>	01.93-07.96	<b>N09</b>		<b>521</b>

1) ELG, WIS



FORD ►












FORD (Fortsetzung)						
<b>Mondeo II 1.6 i</b>	1,6	65-66/70	L1... <ZH16, ZETEC-E>	08.96-09.00	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.8 i	1,8	85	RK... <ZH18, ZETEC-E>	08.96-09.00	<b>N09</b>	<b>521</b>
2.0 i	2,0	96	NG... <ZH20, ZETEC-E>	08.96-09.00	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Mondeo III 1.8 i</b>	1,8	81/92	CGB0; CHB <Duratec-HE SFI>	10.00-03.07		<b>N29<sup>1</sup></b>
2.0 i	2,0	107	CJB... <Duratec-HE SFI>	10.00-03.07		<b>N29<sup>1</sup></b>
<b>Mondeo IV 1.6 Ti-VCT</b>	1,6	81/88/92	KGBA <Euro5>; PNBA <Euro4>; RHBA <Euro4>	02.07→	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Orion III 1.4 i</b>	1,4	52	F6F <CVH CFI LC>	07.90-12.93	<b>N06</b>	<b>510</b>
<b>Probe 2.2 iLX Turbo</b>	2,2	108		09.88-08.92		<b>510</b>
<b>Puma 1.4 i</b>	1,4	66	FH... <ZH14, Zetec-SE, SEFI>	01.98-11.00	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.6 i	1,6	75	L1W <ZH16, Zetec-SE SFI>	08.00-12.01	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.7 i	1,7	92	MH... <ZH17, Zetec-S, VCT>	06.97-12.01	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Scorpio II 2.0 i</b>	2,0	88-90	N9... <DL-DOHC EFI>	05.89-01.92	<b>N12</b>	<b>512</b>
		85	N9F <DL20 DOHC EFI>	02.92-09.94	<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>
<b>Scorpio II 2.9 i24V</b>	2,9	152	BOB <CP29>	10.94-07.98	<b>N39</b>	
<b>Sierra II 1.6 i</b>	1,6	59	L6B <HL-CVH CFI HC>	10.89-02.93	<b>N06</b>	<b>510</b>
2.0 i, XR4i	2,0	85/88	N9... <DL-DOHC EFI HC>	05.89-02.93	<b>N12</b>	<b>512</b>
<b>Streetka 1.6 i</b>	1,6	70	CDR... <ZH, ZETEC ROCAM>	12.02-12.05	<b>N09</b>	<b>521</b>

## HONDA

<b>Accord 1.8 i, i16V</b>	1,8	85/100	F18A3 <iES/iLS>; F18A3 <i/iS>; F18B2	09.95-02.03		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0, i, i16V	2,0	85/96/108/110/114	F20B5; F20B6; F20Z1; F20Z2; K20A6	03.93-08.08		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i16V	2,0	99	F20A4	01.90-05.93			<b>510</b>
2.2 i16V	2,2	110	F22B5	09.93-06.98		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3 i	2,3	113	F23Z5	12.99-02.03		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
3.0 i24V	3,0	147-149	J30A1	09.97-08.02			<b>510</b>
<b>Accord Aerodeck 2.0 i16V</b>	2,0	98-100	F20B3 <iLS>	09.93-06.98		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Civic 1.3</b>	1,3	55	D13B1	10.87-09.91	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3 16V	1,3	55	D13B2	09.89-09.95	<b>N06</b>		<b>510</b>
1.4, i16V	1,4	55-66	D14Z1; D14Z2; D14Z4; D14Z6; D14A2; D14A3; D14A4; D14A7; D14A8	10.95-12.05 09.94-02.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5 i, i16V	1,5	66	D15B2; D15Z1	10.88-09.95	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5 i16V	1,5	66/84	D15Z3; D15Z3 <iLS>; D15Z6; D15Z8	09.94-02.01		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i	1,6	81	D16V1; D16V3	02.01-12.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i16V	1,6	81/83/92/118	D16Y3; D16Y6; D16Y8 <Kat. VTEC VTi>; D16Z9	01.94-04.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.7 i, iVTEC	1,7	88/92	D17A8; D17A9	05.01-12.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 VSA	2,0	118	K20A2	01.04-12.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Civic CRX 1.6 i16V</b>	1,6	91-96/92/118	B16A; D16Z; B16A; D16Z	10.88-02.92 03.92-12.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Concerto 1.5 i16V</b>	1,5	66	D15B2	08.89-03.95	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i16V	1,6	82	D16Z2	08.89-03.95	<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>CR-V 2.0 i4WD</b>	2,0	110	K20A4	07.02-09.06		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i16V 4WD	2,0	94-96/96/108/108	B20B4; B20B; B20B3; B20Z1	10.95-01.99 10.95-12.01 01.99-07.02		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>FR-V 1.7 i</b>	1,7	92	D17A2	01.05-12.06		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i	2,0	110	K20A9	01.05-12.06		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>HR-V 1.6 i16V, i16V 4WD</b>	1,6	77	D16W1; D16W2	12.98-12.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Integra 1.8 i16V</b>	1,8	140	B18C6	01.98-10.01	<b>N39</b>		
<b>Jazz 1.2</b>	1,2	55-57	L12A1	03.02-12.08	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4	1,3	61	L13A1	03.02-12.08	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Logo 1.3 i</b>	1,3	48	D13B7	02.99-03.02		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Prelude 2.0 i16V</b>	2,0	98	F20A4	02.92-12.99		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Shuttle 2.2 i16V</b>	2,2	107	F22B8	01.95-12.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3 i16V	2,3	110	F23A7	01.98-05.01		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Stream 1.7 i16V</b>	1,7	92	D17A2	05.01→		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i16V	2,0	115	K20A1	05.01→		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>S2000 2.0 16V</b>	2,0	177	F20C1 <S2A>	04.99-06.09	<b>N39</b>		

## HYUNDAI

<b>Accent 1.3 i</b>	1,3	43/44/55/62	G4EH	07.94-07.99	KAT KAT	<b>N08</b> <b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b> <b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b> <b>510</b>
		53/55/61-63	G4E-A	08.99-03.06		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4	1,4	71	G4EE <(A5) 14AD>	04.06-10.11		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5 i	1,5	65-68/75	G4EK <SOHC>; G4EC-G <DOHC Alpha>	07.94-07.99 09.99-03.06		<b>N06</b> <b>N23</b>	<b>N12<sup>1</sup></b> <b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b> <b>510</b>
<b>Atos 1.0 i</b>	1,0	40/43	G4HC <Epsilon>; G4HC-E	12.97-12.03		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.1 i	1,1	43-46	G4H...	06.03-03.08		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Coupé 1.6 i</b>	1,6	84-85	G4GR <Beta>	05.96-04.02	KAT KAT	<b>N01</b> <b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b> <b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b> <b>510</b>
2.0 i	2,0	99-105	G4... <Beta>; G4GC...	05.96-08.09		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

								
<b>Coupé 2.7i V6</b>	2,7	121-123	G6BA...		10.01-09.04		<b>N06</b>	<b>510</b>
<b>Elantra 1.6 16V</b>	1,6	66-79	G4ED-G		06.00-08.06		<b>N23</b>	<b>510</b>
2.0 16V	2,0	102-105	G4GC... <2.0L MPI DOHC>		06.00-09.06		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Galloper 3.0i V6</b>	3,0	104	G6AT		02.97-08.01		<b>N11</b>	<b>504</b>
<b>Getz 1.1i</b>	1,1	43-49	G4HD		09.02-06.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
1.3i	1,3	60-63	G4E-A		09.02-08.05		<b>N23</b>	<b>510</b>
1.4i	1,4	71	G4EE...		09.05-06.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	77-78	G4ED-G		09.02-06.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>ix35 2.0i, i4x4</b>	2,0	120	G4KD <(L5) 20T2>		01.10→		<b>N28</b>	<b>522</b>
<b>i10 1.1</b>	1,1	49/51	G4HG <(E3) 11EP>; G4HG-5 <(E3) 11EP>		03.08→		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>i20 1.4</b>	1,4	74	G4FA <(D1) 14GM>		01.09-06.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>i30 1.4</b>	1,4	77-80	G4FA <(D1) 14GM>		09.07-03.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
1.6	1,6	85-93	G4FC <(D2) 16GM>		09.07-03.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Lantra 1.5i</b>	1,5	63	G4DJ <New Orion>		10.90-04.95		<b>N19</b>	<b>504</b>
1.6i, i16V	1,6	66/84	G4DJ <Beta>; G4GR <Beta>		05.95-09.00		<b>N23</b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	102	G4GF <Beta>		08.96-09.00		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Matrix 1.6i</b>	1,6	76	G4ED-G <Alpha>		08.01-04.10		<b>N23</b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	90	G4GB-G <Beta>		08.01-04.10		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Pony 1.5i</b>	1,5	61-62	G4DJ		04.89-07.94		<b>N19</b>	<b>504</b>
<b>Santa Fe 2.4i, i4x4</b>	2,4	107	G4JS-G		12.00-12.05		<b>N19</b>	<b>504</b>
<b>Scoupe 1.5i</b>	1,5	65-68	G4EK <Alpha>		07.92-04.95		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Sonata 2.0i</b>	2,0	96-98	G4JP		04.01-11.04		<b>N19</b>	<b>504</b>
		100	G4CP		05.98-03.01	KAT	<b>N02</b>	<b>503</b>
						KAT	<b>N19</b>	<b>504</b>
2.4	2,4	119	G4K... <(L6) 24T2>		08.04-01.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
2.5i	2,5	118	G6AV		05.98-03.01	KAT	<b>N01</b>	<b>509</b>
2.7i	2,7	127-132	G6BA		04.01-01.05	KAT	<b>N01</b>	<b>509</b>
<b>Starex 2.4i</b>	2,4	82-99	G4CS <New Sirius>		10.97-05.07	KAT	<b>N02</b>	<b>503</b>
						KAT	<b>N19</b>	<b>504</b>
<b>Trajat 2.0i</b>	2,0	100	G4JP-G		01.00-06.07	BFK	<b>N19</b>	<b>504</b>
						BHK	<b>N02</b>	<b>503</b>
		103	G4GC... <Beta>		01.04-11.06		<b>N19</b>	<b>504</b>
					12.06-06.07		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Tucson 2.0i</b>	2,0	104	G4GC		09.04-03.10		<b>N23</b>	<b>510</b>
2.0i4x4	2,0	104	G4GC		08.04-03.10		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>XG 30 3.0i</b>	3,0	138	G6CT <Sigma>		12.98-12.05	KAT	<b>N08</b>	<b>509</b>

## KIA

<b>Carens 1.8i</b>	1,8	81	TB <TED>		04.99-05.02		<b>N01</b>	<b>509</b>
		93	TB		09.02-12.06		<b>N01</b>	<b>509</b>
2.0 CVT, i	2,0	102/106	G4GC; G4KA		08.04→		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Cee'd 1.4</b>	1,4	80	G4FA		11.06-02.09			<b>510</b>
1.6	1,6	90-93	G4FC		09.07-02.09			<b>510</b>
2.0	2,0	105	G4GC		11.06→		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Cerato 1.6i</b>	1,6	77	G4ED		03.04-11.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	105	G4GC		03.04-11.09		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Clarus 1.8i, i16V</b>	1,8	85-86	T8		06.98-11.01		<b>N08</b>	<b>509</b>
2.0i, i16V	2,0	98	FE		06.98-11.01		<b>N06</b>	<b>510</b>
<b>Joice 2.0i</b>	2,0	88/102	G4CP		08.99-03.03		<b>N19</b>	<b>504</b>
<b>Magentis 2.0i</b>	2,0	100	G4JP		09.00-12.05	KAT	<b>N19</b>	<b>504</b>
		106	G4KA		02.06-08.08		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Picanto 1.0i</b>	1,0	45-46	G4HE		05.04-01.11		<b>N23</b>	<b>510</b>
1.1i	1,1	48	G4HG		05.04-01.11		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Pride 1.3i</b>	1,3	44-47/54	B3		05.90-02.00		<b>N11</b>	<b>504</b>
<b>Pro Cee'd 1.4</b>	1,4	80	G4FA		10.07-02.09			<b>510</b>
1.6	1,6	90-93	G4FC		03.08-02.09			<b>510</b>
2.0	2,0	105	G4GC		03.08→		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Rio 1.3i</b>	1,3	55/60	A3E		09.02-02.05		<b>N11</b>	<b>504</b>
1.4i	1,4	71	G4EE		03.05-09.11		<b>N23</b>	<b>510</b>
1.5i	1,5	71-72	A5D		09.02-02.05		<b>N06</b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	82	G4ED		03.05-09.11		<b>N23</b>	<b>510</b>
<b>Sephia 1.5i</b>	1,5	59	B5		09.96-12.97		<b>N11</b>	<b>504</b>
1.6i	1,6	59	B6		07.93-12.97		<b>N06</b>	<b>510</b>
<b>Shuma 1.5i 16V</b>	1,5	65	B5D		01.98-12.00		<b>N06</b>	<b>510</b>
1.6i 16V	1,6	74-74	GA6D		01.01-08.04		<b>N06</b>	<b>510</b>
1.8i 16V	1,8	82	TE <T8D>		01.98-08.04		<b>N01</b>	<b>509</b>
<b>Sorento 2.4i</b>	2,4	102	G4JS		03.03-04.06	KAT	<b>N02</b>	<b>503</b>
<b>Sportage 2.0, i, i4x4, 4x4</b>	2,0	104	G4GC		09.04-05.10		<b>N23</b>	<b>510</b>
2.0, 4x4	2,0	120	G4KD <Theta II>		07.10→		<b>N28</b>	<b>522</b>
2.0i4x4	2,0	70	FED		07.93-10.98		<b>N02</b>	<b>503</b>
		94	FED		07.93-10.98		<b>N06</b>	<b>510</b>
		95	FED		11.98-08.04		<b>N06</b>	<b>510</b>

1) ELG, WIS





## LANCIA

<b>Delta 1.6i</b>	1,6	55	835C1.000 <SF M2>	06.93-12.99	<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	
<b>Kappa 2.0i 20V</b>	2,0	114	838A6.000 <M4>	06.96-06.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
<b>Lybra 1.8i 16V</b>	1,8	96	839A4.000 <M5 CF2>; 839A7.000 <M6 CF3>	10.99-02.02	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Y 1.1i.e.</b>	1,1	40	176B2.000 SPI-Weber <M5 CF2>	04.97-06.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.2i.e. 8V</b>	1,2	44	840A3.000 SPI-Weber <M1 CF2>	01.96-06.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Ypsilon 1.2 8V</b>	1,2	44	188 A4.000 <M1> Mot.Nr. →2533528	06.03-11.11	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>ZETA 2.0i.e. Turbo</b>	2,0	110	RGX <M1>	09.94-06.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

## MAZDA

<b>2 1.25</b>	1,2	55	FUJA	02.03-06.07	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>1.3</b>	1,3	55	ZJ	06.07→	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>1.4</b>	1,4	59	FXJA	02.03-06.07	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>1.6</b>	1,6	74	FYJA	02.03-06.07	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>3 1.4</b>	1,4	59	ZJ	08.03-12.08	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6</b>	1,6	77	Z6	07.03-12.08	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6 MZR</b>	1,6	77	Z6	12.08→	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>6 2.0 MZR</b>	2,0	108	LF	08.07→	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>2.0 MZR DISI</b>	2,0	114	LF	04.10→	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>2.5 MZR</b>	2,5	125	L5	08.07→	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>121 1.25i 16V</b>	1,3	55	DH...	01.96-10.99	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>1.3i</b>	1,3	39-40/ 53-56	B3	11.90-12.95	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>323P 1.3i</b>	1,3	54-55	B3	10.96-09.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>P 1.5i</b>	1,5	65	Z5	10.96-09.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.3i</b>	1,3	54-55	B3	06.94-09.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.3 16V</b>	1,3	55	B3F	04.91-05.96	<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>1.5i</b>	1,5	65-71	ZL; Z5	06.94-01.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6i</b>	1,6	70-72/78	ZM	10.00→		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6i, 16V</b>	1,6	63-65	B6; B61; B67	08.85-07.94	<b>N08</b>		<b>509</b>
			B6 <Kat.>	08.85-07.94	<b>N11</b>		<b>504</b>
		64	B62	06.89-03.91	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			B67 <Kat.>	03.91-07.94	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.8i</b>	1,8	84	FP	06.98-01.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.8i 16V 4x4</b>	1,8	76-78	BPC7 <Kat.>	06.91-05.94	<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>2.0i</b>	2,0	96	FS	10.00-09.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>323 F 1.5i</b>	1,5	65-66	Z5	05.94-07.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.8i</b>	1,8	99	BP	11.96-07.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>626 1.8i 16V</b>	1,8	66	FP	06.94-03.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				10.97-10.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		66-67	FPY3	04.97-09.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		74	FP	08.99-04.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		77	FP	07.95-03.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				09.91-05.94	<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>2.0i</b>	2,0	66	FE <Kat.>	06.87-07.91	<b>N02</b>		<b>503</b>
			FEKF <Kat.>	03.92-04.96	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>2.0i 16V</b>	2,0	85	FS	10.97-04.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		85-86	FS	09.91-06.95	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85/100	FSY8; FSY9	04.97-09.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		100	FS	10.97-04.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>2.2i 12V</b>	2,2	85	F2 <Kat.>	11.87-07.91			<b>510</b>
<b>Demio 1.3i</b>	1,3	46	B3	05.98-01.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				08.00-02.03	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		53	B3	05.98-01.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.5i</b>	1,5	55	B5	08.00-02.03	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>MPV 2.0i 16V</b>	2,0	90	FS	06.99-04.02		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>MX-3 1.6i</b>	1,6	65-66	B69	05.91-10.93	<b>N06</b>		<b>510</b>
		79-81	B6; B6D	11.93-02.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.8i</b>	1,8	97-100	K819	05.91-10.93	<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>MX-5 1.6i</b>	1,6	81	B6D	01.98-07.05	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85	B64F	08.89-08.93	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.6i 16V</b>	1,6	66	B6	12.94-11.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>1.8i</b>	1,8	96-98	BPZE	12.94-11.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		98	BP	09.93-11.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		103-106	BPD	01.98-07.05	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>2.0i</b>	2,0	118	LF	07.05→	<b>N09</b>		
<b>Premacy 1.8i</b>	1,8	74/84	FP	03.99-05.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>2.0i</b>	2,0	96	FS	11.01-05.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serie E 2.0i</b>	2,0	70	FEJL	08.91-04.97	<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>Tribute 2.0i 4x4</b>	2,0	91	YF	02.01-12.03	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>3.0i 4x4</b>	3,0	145-149	AJ	04.01-09.09		<b>N10<sup>1</sup></b>	
<b>Xedos-6 2.0i</b>	2,0	103	KF1	04.96-02.99	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		105-108	KF1	01.92-03.94	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Xedos-9 2.5i</b>	2,5	120	KL	08.00-11.02		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>



## MERCEDES-BENZ

<b>Serie A (168)</b> 140	1,4	60	M 166.940 <E 14>	10.97-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
	1,6	60	M 166.960 <E 16>	10.97-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
160	1,6	75	M 166.960 <E 16>	10.97-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
190	1,9	92	M 166.990 <E 19>	03.99-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
210 Evolution	2,1	103	M 166.995 <E 21>	03.02-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serie A (169)</b> 150	1,5	70	M 266.920 <E 15>	09.04-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
170	1,7	85	M 266.940 <E 17>	09.04-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
200	2,0	100	M 266.960 <E 20>	04.04→		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie B (245)</b> 150	1,5	70	M 266.920 <E 15>	04.05-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
170	1,7	85	M 266.940 <E 17>	04.05-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
170 NGT	2,0	85	M 266.960 <E 20>	05.08-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
180	1,7	85	M 266.940 <E 17>	04.09→		<b>N01<sup>1</sup></b>	
200	2,0	100	M 266.960 <E 20>	04.05→		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie C (202)</b> 180	1,8	90	M 111.920 <E 18>	03.93-02.01	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			M 111.921 <E 18>				
			Mot.Nr. →..027721, →..052061	09.95-02.01	<b>N08</b>		
			Mot.Nr. ..027722→, ..052062→	09.95-02.01	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
200	2,0	100	M 111.941 <E 20>	01.94-02.01	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			M 111.945				
			Mot.Nr. →..010759, →..024697	01.94-02.01	<b>N08</b>		
			Mot.Nr. ..010760→, ..024698→	01.94-02.01	<b>N18</b>		
220	2,2	110	M 111.961 <E 22>	03.93-09.96	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
230	2,3	110	M 111.974	05.96-05.97	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
230 KOMPRESSOR	2,3	142	M 111.975 <E 23 ML>	09.95-02.01		<b>N12<sup>1</sup></b>	
280	2,8	142	M 104.941	05.93-05.97	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie CLK (208,209)</b> 200	2,0	100	M 111.945 <E 20>				
			Mot.Nr. →..010759, →..024697	06.97-06.00	<b>N08</b>		
			Mot.Nr. ..010760→, ..024698→	06.97-06.00	<b>N18</b>		
230 KOMPRESSOR	2,3	142	M 111.975 <E 23 ML>	06.97-06.00		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Serie E (124)</b> 200	2,0	100	M 111.940	07.93-06.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
220	2,2	110	M 111.960	07.93-06.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
280	2,8	142-145	M 104.942	07.93-05.96	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
320	3,2	162-170	M 104.992	05.93-06.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
420	4,2	205	M 119.975	07.93-06.95	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie E (210)</b> 200	2,0	100	M 111.942 <E 20>				
			Mot.Nr. →..031132, →..037948	06.95-01.03	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			Mot.Nr. 031 133→, 037 949→	06.95-01.03	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
230	2,3	110	M 111.970 <E 23>	06.95-08.97	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
280	2,8	142	M 104.945	01.96-02.97	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
320	3,2	162	M 104.995	06.95-02.97	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
420	4,2	205	M 119.985	01.96-08.97	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie ML (163,164)</b> 230	2,3	110	M 111.977 <E 23>	03.98-06.00	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serie S/SE/SEL (126)</b> 260	2,6	118-122	M 103.941	09.85-06.91	<b>N24</b>		<b>514</b>
300	3,0	132-138	M 103.981	09.85-06.91	<b>N24</b>		<b>514</b>
420	4,2	150-170	M 116.965	09.85-06.91	<b>N07</b>		<b>503</b>
500	5,0	164-195	M 117.965	09.85-06.91	<b>N07</b>		<b>503</b>
560	5,6	178-205	M 117.968; M 117.968 <KAT>	10.85-06.91	<b>N07</b>		<b>503</b>
<b>Serie S (140)</b> 280	2,8	142-145	M 104.944				
			Mot.Nr. →..001221, →..019961	06.93-09.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			Mot.Nr. ..001222→, ..019962→	06.93-09.98	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
320	3,2	170	M 104.994				
			Mot.Nr. →..092626	05.93-02.99	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			Mot.Nr. ..092627→	05.93-02.99	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
420	4,2	205-210	M 119.971;981	06.93-09.98		<b>N01<sup>1</sup></b>	
			Mot.Nr. →..011673	06.93-09.98	<b>N08</b>		
500	5,0	235-240	M 119.970;980	06.93-09.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie SL (129)</b> 280	2,8	142	M 104.943				
			Mot.Nr. →..001719, →..007652	07.93-05.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			Mot.Nr. ..001720→, ..007653→	07.93-05.98	<b>N18</b>		
300	3,0	140	M 103.984	03.89-06.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
300 24V	3,0	170	M 104.981	03.89-06.93	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
320	3,2	170	M 104.991				
			Mot.Nr. →..028768	07.93-05.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			Mot.Nr. ..028769→	07.93-05.98	<b>N18</b>		
500	5,0	235-240	M 119.972	09.93-08.95	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			M 119.982	09.95-05.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
600	6,0	290	M 120.983	09.95-05.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie SLK (170,171,172)</b> 200	2,0	100	M 111.946 <E 20>	09.96-01.00	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
230 KOMPRESSOR	2,3	142	M 111.973 <E 23 ML>	09.96-01.00		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Serie V 230</b>	2,3	105	M 111.978 <E 23>	04.96-09.03	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
280	2,8	128	M 104.900	04.96-09.03		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie 124</b> 200 E	2,0	87-90	M 102.963	06.86-10.92	<b>N24</b>		<b>514</b>
220 E	2,2	110	M 111.960	09.92-06.93	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
230 E	2,3	97-100	M 102.982	12.84-08.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
260 E	2,6	118-122	M 103.940	09.85-10.92	<b>N24</b>		<b>514</b>

1) ELG, W15



MERCEDES-BENZ ►



LANCIA • MAZDA • MERCEDES-BENZ





MERCEDES-BENZ (Fortsetzung)							
<b>Serie 124</b> 280 E	2,8	142-145	M 104.942	09.89-06.93	<b>N08</b>		
300 E-24V	3,0	162	M 104.980	09.89-06.93	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
320 E	3,2	162	M 104.992	09.92-06.93	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
500 E	5,0	240	M 119.974	01.91-06.93	<b>N08</b>		
<b>Serie 190</b> 190 2.0	2,0	75-77	M 102.924	08.84-08.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
190 E 1.8	1,8	80	M 102.910	03.90-08.93	<b>N10</b>		<b>514</b>
190 E 2.0	2,0	87	M 102.962	09.86-09.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
190 E 2.3	2,3	97/100	M 102.985	08.84-08.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
<b>Sprinter</b> 214	2,3	105	M 111.979 <E23>	02.95-03.00	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
314, James Cook	2,3	105	M 111.979 <E23>	02.95-08.02	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Vaneo</b> 1.6	1,6	60/75	M 166.961 <E 16>	02.02-08.05	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.9	1,9	92	M 166.991 <E 19>	02.02-08.05	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Vito</b> 113	2,0	95/100	M 111.948 <E20>; M 111.950 <E20>	11.95-09.03	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
114	2,3	105	M 111.978 <E23> M 111.980 <E23>	11.95-09.03 11.95-09.03	<b>N18</b> <b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b> <b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>2t</b> 210	2,3	70-77	M 102.942 <V23>	08.82-06.95	<b>N24</b>		<b>514</b>

## MITSUBISHI

<b>Carisma</b> 1.6 i 16V	1,6	66/73-76	4G92 Kat.	05.95-12.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i 16V	1,8	85	4G93 SOHC Kat.	05.95-02.99	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Colt</b> 1.3	1,3	44-51	4G13	04.88-05.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.3 i 12V	1,3	55	4G13 Kat.	12.91-05.00	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.3 i 16V	1,3	60	4G13 Kat.	06.00-06.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3 12V	1,3	55	4G13 Kat.	04.88-05.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
1.5 i	1,5	62-66	4G15 Kat.	04.88-04.91	<b>N19</b>		<b>504</b>
				05.91-05.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
1.6 i 16V, i 16V 2WD	1,6	66/76/83	4G92 Kat.	12.91-06.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Eclipse</b> 2.0 i 16V	2,0	110	4G63 Kat.	01.90-03.94	<b>N19</b>		<b>504</b>
					FGB <b>N11</b>		
2.0 i 16V Turbo	2,0	157	4G63 Kat.	08.95-04.99	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>Express</b> 2.0	2,0	66	4G63	01.86→	<b>N07</b>		<b>503</b>
<b>Galant</b> 1.8 i	1,8	66	4G37	11.87-10.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.8 i 16V	1,8	85-93	4G93 Kat.	11.92-05.96	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i	2,0	80	4G63 Kat.	11.88-10.92	<b>N15</b>		
		82	4G63	11.88-10.92	<b>N15</b>		
2.0 i 16V	2,0	100	4G63	10.96-05.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		101	4G63 Kat.	11.92-05.96	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.5 i V6-24	2,5	118	6A13	10.96-05.03	<b>N39</b>		
<b>L 300</b> 2.0 i 2WD	2,0	83	4G63 Kat.	06.96-08.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4 i 2WD	2,4	82	4G64 Kat.	11.90-05.96	<b>N19</b>		<b>504</b>
<b>Lancer</b> 1.3 i, i 12V	1,3	55/58	4G13 Kat.	07.93-05.01	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.5 i	1,5	62	4G15 Kat.	11.89-03.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
1.6 i	1,6	72	4G18	06.03-05.06	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i 16V	1,6	83	4G92 Kat.	05.92-09.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Outlander</b> 2.4 i 4x4	2,4	118	4G69 MIVEC	09.03-09.07	<b>N09</b>		
<b>Pajero</b> 3.0 i V6	3,0	104	6G72	11.88-06.91	<b>N11</b>		<b>504</b>
<b>Pajero Pinin</b> 1.8	1,8	84	4G93 SOHC	09.01-02.05	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Space Gear</b> 2.0 i	2,0	83-85	4G63 Kat.	12.94-03.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4 i 2WD	2,4	94-97	4G64 Kat.	12.94-03.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Space Runner</b> 1.8 i	1,8	85-90	4G93 Kat.	06.91-05.99	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i 16V	2,0	98	4G63	05.99-08.02	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Space Wagon</b> 2.0 i 16V	2,0	98	4G63; 4G63 Kat.	06.92-01.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Spacestar</b> 1.3 i	1,3	60	4G13	06.98-12.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i	1,6	72	4G18	04.01-12.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i	1,8	82	4G93-3	09.02-12.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

## NISSAN

<b>Almera</b> 1.4 i	1,4	55-64	GA14DE	07.95-04.00	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.5 i	1,5	66	QG15DE	01.00-07.02	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		72	QG15DE	08.02-11.06	<b>N28</b>		<b>522</b>
1.6 i	1,6	66-73	GA16DE	07.95-04.00	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i	1,8	84	QG18DE	01.00-07.02	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85	QG18DE	08.02-11.06	<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0 i	2,0	99-100	SR20DE	05.00-01.03		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Almera Tino</b> 1.8 i	1,8	84-85	QG18DE	05.00-02.03	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				03.03-12.05	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Maxima QX</b> 2.0 i	2,0	103	VQ20DE	10.94-01.00	<b>N39</b>		
3.0 i	3,0	142/147	VQ30DE	10.94-01.06	<b>N39</b>		
<b>Micra</b> 1.0	1,0	37-40	MA10S	12.82-07.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
1.0 i	1,0	40-44	CG10DE	08.92-10.02	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.2	1,2	40-42	MA12S	07.86-07.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
1.2 i	1,2	48/59	CG12DE; CR12DE	11.02-10.10	<b>N28</b>		<b>522</b>
1.3 i	1,3	55	CG13DE	08.92-10.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4 i	1,4	60	CGA3DE	07.00-10.02	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		65	CGA3DE	11.02-05.05	<b>N28</b>		<b>522</b>
			CR14DE	06.05-10.10	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Murano</b> 3.5 i 4x4	3,5	172	VQ35DE	11.04-12.08	ELK <b>N28</b>		
<b>Note</b> 1.4	1,4	65	CR14DE	01.06→	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Pathfinder</b> 3.3 i 4x4	3,3	110-125	VG33E	10.97-07.02	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Primera</b> 1.6	1,6	66	GA16DS	06.90-05.93	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i	1,6	66-73	GA16DE	06.96-12.01	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8	1,8	85	QG18DE	12.01-07.10	<b>N28</b>		<b>522</b>
1.8 i	1,8	84	QG18DE	06.99-12.01	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

<b>Primera 2.0</b>	2,0	103	QR20DE		12.01-07.10		<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0i	2,0	85	SR20DE		06.96-10.97			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		85/89	SR20Di		06.90-07.94				<b>510</b>
		96	SR20DE		06.96-10.97			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
					01.98-06.99			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			SR20DEL		10.97-06.99			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
	103		SR20DE		06.99-12.01		<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serena 1.6 i</b>	1,6	71	GA16DE		07.92-11.01		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	93	SR20DE		07.92-11.01			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Sunny 1.4</b>	1,4	55	GA14DS		10.90-10.92		<b>N08</b>		<b>509</b>
1.6	1,6	66	GA16DS		10.90-07.95		<b>N08</b>		<b>509</b>
			GA16DS <AY>		10.90-07.95				<b>510</b>
<b>X-Trail 2.0 4x2, 4x4</b>	2,0	103	QR20DE		06.01-03.07		<b>N28</b>		<b>522</b>
2.5 4x4	2,5	121	QR25DE		09.02-03.07		<b>N28</b>		<b>522</b>
		124	QR25DE		04.07→		<b>N28</b>		
<b>100 NX 1.6</b>	1,6	66/70	GA16DS		10.90-10.92		<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>200 SX 1.8 i Turbo</b>	1,8	124	CA18DT <CA18ET>		09.88-12.93		<b>N39</b>		
<b>350 Z 3.5</b>	3,5	206-222	VQ35DE		09.02-01.07	ELK	<b>N28</b>		

## OPEL

<b>Agila 1.0 i</b>	1,0	43	Z 10 XE		06.00-08.03		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.0 Twinport	1,0	44	Z 10 XEP <Twinport ECO>		08.03-02.08			<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.2 i	1,2	55	Z 12 XE		06.00-06.04		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.2 Twinport	1,2	59	Z 12 XEP <Ecotec>		07.04-02.08			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Antara 2.4 4x4</b>	2,4	104	Z 24 XE <Ecotec>		05.06→		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Astra F 1.4 i</b>	1,4	44	C 14 NZ <OHC>		09.91-02.98	S16	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
						S21	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		60	14 SE / C 14 SE <OHC>		03.92-02.98	S16	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
						S21	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		66	X 14 XE <Ecotec DOHC>		04.96-02.98			<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.6 i	1,6	52/55/74	C 16 SE <OHC>; C/E 16 NZ <OHC>; X 16 SZ		09.91-02.98	S16	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
						S21	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		55	X 16 SZR <OHC Ecotec>		09.95-08.97		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		74	X 16 XEL <DOHC Ecotec>		09.94-02.98		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.8 i	1,8	66	C 18 NZ <OHC>		09.91-02.98	S16	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
						S21	<b>N07</b>		<b>519</b>
		85	X 18 XE <DOHC>		09.95-08.98		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		85/92	C 18 XE/XEL <DOHC>		09.93-02.98		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.0 i	2,0	85	C 20 NE / 20 NE <OHC>		09.91-02.98	S16	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
						S21	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		100	X 20 XEV <DOHC Ecotec>		01.95-02.98		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		110	C 20 XE <DOHC>						
			Mot.Nr. →14002934		09.91-02.98		<b>N01</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			Mot.Nr. 14002935→		09.91-02.98		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
<b>Astra G 1.2 i</b>	1,2	48/55	X 12 XE <Ecotec; Ecotec OHC>; Z 12 XE <Ecotec; Ecotec OHC>		09.97-09.03		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.4 i	1,4	66	X 14 XE <Ecotec>; X 14 XE <Ecotec OHC>; Z 14 XE <Ecotec>		09.97-01.04		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.4 Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>		09.03-06.09			<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.6 i	1,6	55/74	C 16 SEL <DOHC>; X 16 SZR <Ecotec>		09.97-01.04		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		62/74	X 16 XEL <Ecotec DOHC>; Z 16 SE <Ecotec>; Z 16 XE <Ecotec>		09.97-08.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.6 Twinport	1,6	76	Z 16 XEP <DOHC>; Z 16 XEP <Twinport DOHC>; Z 16 XEP <Twinport Ecotec>		03.03-08.05			<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.8 i	1,8	85/92	X 18 XE1 <Ecotec>; X 18 XE1 <Ecotec DOHC>; Z 18 XE <Ecotec>		09.97-08.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.0 i	2,0	100	X 20 XEV <Ecotec>; X 20 XEV <Ecotec DOHC>		09.97-06.04		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.0 Turbo	2,0	141-147	Z 20 LET <Turbo Ecotec>		09.00-08.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
<b>Astra H 1.4 Twinport</b>	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>		03.04-03.10			<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.6, i, Twinport	1,6	76-77/85	Z 16 XE... <Ecotec>; Z 16 XE... <Twinport Ecotec>; Z 16 XEP <Twinport Ecotec>; Z 16 XER <Ecotec>; Z 16 XE1 <Twinport Ecotec>		03.04-10.10			<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.8 i	1,8	92/103	Z 18 XE <Ecotec>; Z 18 XER <Ecotec>		03.04-12.10			<b>N01<sup>1</sup></b>	
2.0 i Turbo	2,0	125/147	Z 20 LEL <Turbo Ecotec>; Z 20 LER <Ecotec>; Z 20 LER <Turbo Ecotec>		03.04-10.10			<b>N01<sup>1</sup></b>	
		177	Z 20 LEH <Turbo Ecotec>		09.05-03.10		<b>N39</b>		
<b>Astra J 1.4 i</b>	1,4	64/74	A 14 XEL <ecoFlex>; A 14 XER <ecoFlex>		09.09→				<b>520</b>
<b>Astra J 1.6 i</b>	1,6	85	A 16 XER <Ecotec>		09.09→				<b>520</b>

1) ELG, W15



OPEL • PEUGEOT












MITSUBISHI • NISSAN • OPEL • PEUGEOT





OPEL (Fortsetzung)									
<b>Calibra 2.0 i</b>	2,0	85	C 20 NE <OHC II>	06.90-03.97	S16	N03		520	
		100	X 20 XEV <Ecotec DOHC II>	09.93-08.96	S21	N07		519	
		110	C 20 XE, XE-LN <DOHC> Mot.Nr. → 14002934 Mot.Nr. 14002935 →	06.90-03.97 06.90-03.97		N03	N01 <sup>1</sup>	510 520	
2.0 i Turbo	2,0	150	C 20 LET <DOHC>	03.92-03.97			N12 <sup>1</sup>	509	
2.5 i V6	2,5	125	C 25 XE; X 25 XE	04.93-03.97		N03	N01 <sup>1</sup>	510	
<b>Combo 1.4 i</b>	1,4	44	C 14 NZ	09.94-10.01	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520	
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519	
			X 14 SZ <Ecotec>	04.96-10.01		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
1.4 i Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>	09.04 →			N01 <sup>1</sup>		
1.6 i	1,6	64	Z 16 SE	10.01-08.04		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
<b>Corsa A 1.0 S</b>	1,0	33	10 S OHV	09.82-08.94		N17		505	
1.2, i	1,2	33	C 12 NZ <OHC>	01.87-08.94		N07		504	
			E 12 GV <OHC>	01.87-08.94		N17		505	
1.4 i	1,4	40-44	C 14 NZ <OHC>	01.90-08.94	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520	
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519	
<b>Corsa B 1.0 i</b>	1,0	40	X 10 XE <Ecotec>	09.96-09.00		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
1.2 i	1,2	33	C 12 NZ; X 12 SZ <Ecotec>	03.93-08.00	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520	
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519	
		48	X 12 XE <Ecotec>	09.97-08.00		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
1.4 i	1,4	44	X 14 SZ <Ecotec>	09.96-09.00		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
		44/60	C 14 NZ; C 14 SE	03.93-08.00	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520	
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519	
		66	X 14 XE <Ecotec>	03.93-08.99		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
1.6 i GSI	1,6	78	X 16 XE <Ecotec>	03.93-08.99		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
<b>Corsa C 1.0 i 12V</b>	1,0	43	Z 10 XE <Ecotec>	09.00-08.03		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
1.0 Twinport	1,0	44	Z 10 XEP <Twinport ECO>	09.03-09.06			N01 <sup>1</sup>		
1.2 i Twinport	1,2	59	Z 12 XEP <Ecotec>	07.04-09.06			N01 <sup>1</sup>		
1.2 i 16V	1,2	55	Z 12 XE <Ecotec>	09.00-06.04		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
1.4 i 16V	1,4	66	Z 14 XE <Ecotec>	09.00-08.03		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
1.4 Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport ECO>	09.03-09.06			N01 <sup>1</sup>		
1.8 i 16V	1,8	92	Z 18 XE <GSI/Ecotec>	09.01-08.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
<b>Corsa D 1.0 Twinport</b>	1,0	44	Z 10 XEP <Twinport ECO>	07.06-10.09			N01 <sup>1</sup>		
1.2 i Twinport, LPG	1,2	51/57/ 59/63	A 12 XEL <Ecotec>; A 12 XER <Ecotec>; Z 12 XEP; Z 12 XEP <Ecotec>	07.06 →			N01 <sup>1</sup>		
1.4 Twinport	1,4	64/66/74	A 14 XEL <Twinport ECO>; A 14 XER <Twinport ECO>; Z 14 XEP <Twinport ECO>	07.06 →			N01 <sup>1</sup>		
<b>Frontera 2.0 i</b>	2,0	85	C 20 NE	09.91-08.95	S16	N03		520	
					S21	N07		519	
2.2 i	2,2	100	X 22 SE <Ecotec>; X 22 XE <Ecotec>; Y 22 SE <Ecotec>	02.95-09.04		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
2.4 i	2,4	92	C 24 NE CIH	09.91-08.95		N17		505	
<b>Insignia 1.6</b>	1,6	85	A 16 XER <Ecotec>	09.08 →			N01 <sup>1</sup>		
1.8	1,8	103	A 18 XER <Ecotec>	09.08 →			N01 <sup>1</sup>		
<b>Kadett 1.3, i</b>	1,3	44	C 13 N <OHC>; 13 N, NB <OHC>	09.84-08.91		N02		504	
1.4 i	1,4	44	C 14 NZ <OHC>	01.90-08.91	S16	N03		520	
					S21	N07		519	
1.6 i	1,6	55	C 16 NZ <OHC>; E 16 NZ <OHC>	09.86-08.91	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520	
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519	
1.8 i	1,8	66	C 18 NZ <OHC>	09.90-08.91	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520	
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519	
2.0 i	2,0	85	20 NE <OHC>	09.86-08.91	S16	N03		520	
					S21	N07		519	
		110-115	C 20 XE / XEJ <OHC>	03.88-08.91		N01		509	
<b>Meriva 1.4 Ecotec</b>	1,4	74	A 14 XER <Ecotec>	04.10 →				520	
1.4 i Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>	07.04-03.10			N01 <sup>1</sup>		
1.6 i, i 16V Twinport	1,6	64/74 77	Z 16 SE; Z 16 XE Z 16 XEP	03.03-01.06 01.06-03.10		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
							N01 <sup>1</sup>		
1.8 i 16V	1,8	92	Z 18 XE <Ecotec>	03.03-03.10		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
<b>Monterey 3.2 i</b>	3,2	130	6VDI	04.92-12.97		N06	N12 <sup>1</sup>	510	
<b>Omega A 2.0 i</b>	2,0	85	C 20 NE	09.86-03.94	S16	N03		520	
					S21	N07		519	
2.4 i	2,4	92	C 24 NE CIH	09.88-03.94		N17		505	
2.6 i	2,6	110	C 26 NE CIH	09.90-03.94		N17		505	
3.0 i	3,0	147-150	C 30 SE, SEJ	09.89-03.94		N04	N12 <sup>1</sup>	510	
<b>Omega B 2.0 i</b>	2,0	85/100	X 20 SE <Ecotec>; X 20 XEV <Ecotec>	09.93-08.99		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
2.2 i	2,2	103-106	Y 22 XE; Z 22 XE	09.99-09.03		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
2.5 i	2,5	125	X 25 XE <Ecotec>	04.94-11.00		N03	N01 <sup>1</sup>	510	
2.6 i	2,6	132	Y 26 SE <Ecotec>	09.00-09.03			N01 <sup>1</sup>		
3.0 i	3,0	155	X 30 XE <Ecotec>	04.94-02.01		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
3.2 i	3,2	160	Y 32 SE <Ecotec>	09.00-09.03			N01 <sup>1</sup>		
<b>Senator 3.0 i</b>	3,0	130	C 30 NE CIH	01.88-09.93		N17		505	
3.0 i 24V	3,0	150	C 30 SE <DOHC>	09.89-09.93		N04	N12 <sup>1</sup>	510	
<b>Signum 1.8 i</b>	1,8	90	Z 18 XE <Ecotec>	05.03-02.05			N01 <sup>1</sup>		
		103	Z 18 XER <Ecotec>	09.05-09.08			N01 <sup>1</sup>		
2.0 Turbo	2,0	129	Z 20 NET <Ecotec>	05.03-09.08		N39			
2.2 Direct	2,2	114	Z 22 YH <Ecotec>	05.03-09.08			N01 <sup>1</sup>		
3.2 V6	3,2	155	Z 32 SE <Ecotec>	05.03-09.05			N01 <sup>1</sup>		
<b>Sintra 2.2 i 16V</b>	2,2	104	X 22 XE <Ecotec>	09.96-09.99		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
3.0 i 24V	3,0	148	X 30 XE <Ecotec>	09.96-09.99		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
<b>Tigra 1.4 i</b>	1,4	63-66	X 14 XE <Ecotec>	09.94-08.99		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
		66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>	06.04-12.09			N01 <sup>1</sup>		
1.6 i	1,6	78	X 16 XE <Ecotec>	09.94-08.99		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
1.8 i	1,8	92	Z 18 XE <Ecotec>	06.04-12.09		N03	N01 <sup>1</sup>	520	

								
<b>Vectra A 1.6i, iKAT</b>	1,6	52/55-60	C 16 NZ2; E 16 NZ, C 16 NZ; X 16 SZ <Ecotec>	09.88-08.95	S16	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.6i, KAT	1,6	52/55-60	C 16 NZ2; E 16 NZ, C 16 NZ; X 16 SZ <Ecotec>	09.88-08.95	S21	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
1.8	1,8	66	18 SV	09.89-08.95	S16	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.8i	1,8	66	C 18 NZ	03.90-08.95	S21	<b>N07</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
2.0i	2,0	74-85	20 NE, C 20 NE/NEF	09.88-08.95	S16	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.0i 16V	2,0	100	X 20 XEV <Ecotec>	11.93-08.95	S21	<b>N07</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
2.5i	2,5	125	C 25 XE	02.93-08.95	<b>N03</b>	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
<b>Vectra B 1.6i 16V</b>	1,6	74	X 16 XEL <Ecotec>	11.96-07.02	<b>N03</b>	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.8i 16V	1,8	85/92	Y 16 XE Z 16 XE X 18 XE <Ecotec>; X 18 XE1 <Ecotec>; Z 18 XE <Ecotec>	09.96-07.02 09.00-09.02 09.95-09.03	<b>N03</b>	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.0i 16V	2,0	100	X 20 XEV <Ecotec>	09.95-09.02	<b>N03</b>	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.5i V6	2,5	125-143	X 25 XE <Ecotec>	09.95-09.00	<b>N03</b>	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Vectra C 1.6i</b>	1,6	74	Z 16 XE <Ecotec>	09.01-07.05	<b>N03</b>	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.6i, iGTS	1,6	74-77	Z 16 XEP <Ecotec>	08.05-10.08			<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.8i, iGTS	1,8	90	Z 18 XE <Ecotec> Fg.Nr. →31999999, →38999999	09.01-12.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		103	Z 18 XER <Ecotec>	01.06-10.08			<b>N01<sup>1</sup></b>	
2.0 Turbo, Turbo GTS	2,0	129	Z 20 NET <Turbo Ecotec>	03.03-10.08		<b>N39</b>		
2.2 Direct, Direct GTS	2,2	110-114	Z 22 YH <Ecotec>	09.03-10.08			<b>N01<sup>1</sup></b>	
3.2i, iGTS	3,2	155	Z 32 SE <Ecotec>	08.02-09.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
<b>Vivaro 2.0 16V</b>	2,0	86-88	F4R...	03.01→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Zafira 1.6i</b>	1,6	74	Z 16 XE <Ecotec>	09.99-07.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		77/85	Z 16 XEP <Ecotec>; Z 16 XER <Ecotec>	07.05→			<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.8i	1,8	85	X 18 XE1 <Ecotec>	03.99-08.00		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		92	Z 18 XE <Ecotec>	09.00-07.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		103	A 18 XER <Ecotec>	01.11→			<b>N01<sup>1</sup></b>	
			Z 18 XER <Ecotec>	07.05-02.10			<b>N01<sup>1</sup></b>	
2.0i Turbo	2,0	147	Z 20 LER <Ecotec>	07.05→			<b>N01<sup>1</sup></b>	
		177	Z 20 LEH <Ecotec>	01.06→		<b>N39</b>		
2.0 Turbo	2,0	141-147	Z 20 LET <Turbo Ecotec>	09.01-07.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.2i Direct	2,2	110	Z 22 YH <Ecotec>	07.05→			<b>N01<sup>1</sup></b>	

## PEUGEOT

<b>Bipper 1.4</b>	1,4	54	KFV <TU3A>	02.08→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Partner (M4,M5,B9) 1.1 i</b>	1,1	44	HDZ <TU1M+>	07.96-08.02		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4, i	1,4	51-52/55	KFX <TU3JP>; K5A <TU3.2>; K6C <TU3JP>	07.96-04.08		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			KFW <TU3JP/TU3A>	07.96-04.08		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.6i 16V, 16V	1,6	66/80	NFR <TU5JP4B>; NFU <TU5JP4>	09.00→				<b>522</b>
1.8i	1,8	66	LFX <XU7JB>	03.97-08.02		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>106 (S1,S2) 1.0</b>	1,0	33	C1A,C1B <TU9>	09.91-04.96		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.0i	1,0	33/37	CDY <TU9M>; CDZ <TU9M>	07.92-05.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.1i	1,1	40-44	HDY <TU1M>; HDZ <TU1M+>	08.92-05.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		44	HDZ <TU1M>	09.91-12.93		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			HFX <TU1JP>	03.00-05.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.4i	1,4	55-56	KDX <TU3FMC KAT.>; KDX <TU3MC KAT.>; KFX <TU3JP>	12.92-05.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	65-66	NFZ <TU5JP>	05.96-05.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>205 1.1i</b>	1,1	44	HDZ, HDY <TU1M>	07.89-09.98		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4i	1,4	55-58	KDY <TU3FM Kat. (Gußmot.)>; KDY <TU3M Kat.>	07.88-09.98		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.6i	1,6	65	BDY <XU5M Kat.>	11.90-09.98		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.9i	1,9	75	DFZ <XU9J1 Kat.>	10.87-10.94		<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>206 (T1) 1.1i</b>	1,1	40/44	HFX <TU1JP/L4/FL5>; HFY <TU1JP/L3>; HFZ <TU1JP/D3>	06.98-10.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.4i	1,4	55	KFX <TU3JP>; K6C/ K6D <TU3JP>	06.98-02.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	66	NFZ <TU5JP>	06.98-08.07		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i 16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	03.00-08.07				<b>522</b>
2.0i S16	2,0	99/100	RFN <EW10J4>; RFR <EW10J4>	01.99-03.07		<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>206+ (T3E) 1.1</b>	1,1	44	HFV <TU1AE5>	03.10→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			HFX <TU1A>	03.09→		<b>N01</b>		
1.4	1,4	54/55	KF... <TU3A>; KFT <TU3AE5>	03.09→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>207 (A7,T3) 1.4</b>	1,4	54	KF... <TU3A>	05.06→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			KFT <TU3AE5>	05.06→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.6i	1,6	80	NFU <TU5JP4>	05.06-08.07				<b>522</b>
<b>306 (N3,N5) 1.1i</b>	1,1	44	HDZ <TU1M>	01.93-12.95		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4, i	1,4	55	KDX <TU3MC>; KFX <TU3JP>; K5A <TU3.2>; K6C <TU3JP>; K6D <TU3JP>	01.93-10.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	65-66	NFZ <TU5JP>	01.93-10.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		74	NFT <TU5JP/L4>	10.00-10.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	

1) ELG, W15



PEUGEOT



MITSUBISHI • NISSAN • OPEL • PEUGEOT



PEUGEOT (Fortsetzung)							
<b>306 (N3,N5) 1.8i, i16V</b>	1,8	74-76/81	LFY <XU7JP4>; LFZ <XU7JP KAT.>	01.93-10.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i, i16V	2,0	89-90/97-99	RFV <XU10J4R>; RFX <XU10J2 KAT.>	08.93-10.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>307 (T5,T6) 1.4 i</b>	1,4	55	KFW <TU3JP>	08.00-05.05	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.6i, i16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	08.00-03.09			<b>522</b>
2.0i	2,0	100	RFN <EW10J4>	08.00-05.05	<b>N28</b>		<b>522</b>
		103	RFJ <EW10A>	06.05-03.09			<b>522</b>
<b>309 1.1i</b>	1,1	40-44	HDZ, HDY <TU1MZ Kat.>	10.90-12.93	<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4i	1,4	55-58	KDY <TU3FM Kat. (Gußmot.)>; KDY <TU3M Kat.>	06.90-12.93	<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>406 (D8,D9) 1.8 i16V</b>	1,8	81-82	LFY <XU7JP4>; LFY <XU7JP4/L3>	10.95-06.04	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85	6FZ <EW7J4>	10.00-06.04	<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0i16V	2,0	97-99	RFV <XU10J4R>; RGE <XU10J4R>	10.95-03.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		99/100	RFN <EW10J4>; RFR <EW10J4>	04.99-06.04	<b>N28</b>		<b>522</b>
3.0i	3,0	140-143	XFZ <ES9J4>	03.97-03.99		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>407 1.8</b>	1,8	85	6FZ <EW7J4>	05.04-10.05	<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0	2,0	100/103	RFJ <EW10A>; RFN <EW10J4>	05.04-02.11	<b>N28</b>		<b>522</b>
2.2	2,2	116/120	3FY <EW12J4 / L5>; 3FZ <EW12J4>	05.04-06.09	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>607 (Z8,Z9) 2.2 i16V</b>	2,2	116	3FZ <EW12J4>	03.00-11.04	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>806 2.0i, i16V</b>	2,0	89-90/97-99	RFU <XU10J2>; RFV <XU10J4R>	06.94-08.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		100	RFN <EW10J4>	09.00-08.02	<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0i Turbo	2,0	108-110	RGX <XU10J2TE>	06.94-08.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>807 2.0i16V</b>	2,0	100/103	RFJ <EW10A>; RFN <EW10J4>	06.02-05.10	<b>N28</b>		<b>522</b>
2.2i16V	2,2	116	3FZ <EW12J4>	06.02-05.06	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>1007 1.4</b>	1,4	54	KFV <TU3A/L5>	10.05-02.11	<b>N01</b>		
			KFV <TU3JP>	04.05-02.11	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	80	NFU <TU5JP4>	04.05-02.11			<b>522</b>

## PORSCHE

<b>Boxster 2.5</b>	2,5	150	M96.20	10.96-08.99	<b>N04</b>		<b>509</b>
<b>911 (964) 3.6</b>	3,6	184/191	M64.00	09.89-08.93			<b>512</b>
<b>911 (993) 3.6</b>	3,6	200	M64.0...	09.93-08.95			<b>512</b>
		210	M64.20	09.95-08.97			<b>512</b>
3.8	3,8	200-220	M64.20	09.94-08.97			<b>512</b>
<b>911 (996) 3.6 Turbo</b>	3,6	309	M96.70	06.00-09.05			<b>512</b>
<b>928 5.0 S4</b>	5,0	235	M2842...	08.86-07.91	<b>N02</b>		<b>503</b>
5.4 GTS	5,4	257	M28...	08.91-11.95	<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>944 2.5 Turbo</b>	2,5	184	M44.52	09.87-07.91	<b>N02</b>		<b>503</b>
3.0 S2	3,0	155	M44.41	12.88-07.91			<b>507</b>
<b>968 3.0</b>	3,0	176	M44.4...	08.91-11.95	<b>N02</b>		<b>503</b>

## RENAULT

<b>Clio I 1.2 i</b>	1,2	40	E7F 706 Kat.	06.90-03.96	<b>N08</b>		<b>509</b>
		40-44	D7F 730	04.96-02.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		44	E7F 708; E7F 708 Kat.	01.94-02.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.4	1,4	55-57	E6J 718	06.90-02.98	<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4i	1,4	55-58	E7J 754 Kat.; E7J 756, 757 Kat.	04.90-02.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Clio II 1.2</b>	1,2	43	D7F726	10.99→		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			D7F766	01.01→	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.2i	1,2	43	D7F 720	03.98-10.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4i	1,4	55	K7J 700	10.00-10.07	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.4i, i16V	1,4	55/70-72	E7J 634, 635, 780; K4J 710, 711, 712, 713	03.98-10.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	66	K7M 744; K7M 745	03.98-10.07	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.6i16V	1,6	79	K4M 708; K4M 748	06.98-10.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.016V	2,0	124	F4R 730	03.99-10.07	<b>N39</b>		
<b>Clio III (BR/CR/KR) 1.6</b>	1,6	65/82	K4M 800; K4M 801; K4M 804	06.05→	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Espace II 2.2 i</b>	2,2	79-81	J7T 772	01.91-09.96	<b>N29</b>		
<b>Espace III 2.0i, i16V</b>	2,0	83,5	F3R 728, 729, 768, 769	10.96-10.97	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		102-103	F4R 700; F4R 701	10.98-10.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0iGPL	2,0	83,5	F3R 742	02.98-10.02		<b>N07<sup>1</sup></b>	
3.0iV6 24V	3,0	140	L7X 727	10.98-10.02	<b>N39</b>		
<b>Espace IV 2.0, TCe, Turbo, 16V</b>	2,0	100/120/125	F4R 791; F4R 792; F4R 794; F4R 795; F4R 796; F4R 797	11.02→	<b>N30</b>		
3.5	3,5	177	V4Y 711	11.02→	<b>N28</b>		
<b>Express, Extra, Rapid 1.2 i</b>	1,2	40	C3G 700, 710	09.91-10.97	<b>N21</b>		<b>518</b>
			C3G 712	10.96-10.97	<b>N21</b>	<b>N07<sup>1</sup></b>	<b>518</b>
1.4i	1,4	44	C3J 762 Kat.	09.91-03.97	<b>N07</b>		<b>503</b>
<b>Kangoo I 1.2 GPL</b>	1,2	44	D7F 710; DF 722	10.97-12.07		<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.2i	1,2	44	D7F 720; D7F 726; D7F 746	03.98-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			D7F 744	05.00-12.07	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.4i	1,4	55	E7J 634; E7J 635; E7J 780	10.97-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			K7J 700	06.00-12.07	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
			K7J 701	06.00-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i, i4x4	1,6	70	K4M 708; K4M 750; K4M 752; K4M 753	06.00-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Kangoo II 1.6</b>	1,6	64	K7M 750	01.08→	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.616V	1,6	78	K4M 830; K4M 831	01.08→	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Laguna I 1.6i16V</b>	1,6	79	K4M 720	05.98-02.01	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.8i, i16V	1,8	66-70	F3P 670; F3P 678; F3P 720; F3P 724	01.94-03.01	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		88	F4P 760	01.94-03.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	83-85	F3R 722; F3R 723; F3R 768	01.94-02.01	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.0i16V	2,0	102	N7Q 700; N7Q 704	09.95-02.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	

<b>Laguna II 1.6 16V</b>	1,6	79	K4M 710; K4M 711	03.01-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		82	K4M 714	03.01-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			K4M 716	01.05-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 16V	1,8	85/88	F4P 770; F4P 773; F4P 775	03.01-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 16V	2,0	99/103	F4R 712, 713, 714, 715	03.01-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 16V IDE	2,0	103	F5R 700	03.01-09.07			<b>522</b>
<b>Laguna III 1.6</b>	1,6	83	K4M 824	10.07→	<b>N01</b>		<b>510</b>
2.0 TCe	2,0	125	F4R 811	10.07→	<b>N30</b>		
<b>Megane I 1.4i, i16V</b>	1,4	51-55/70	E7J 626; E7J 764; K4J 714; K4J 750	01.96-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i, i16V	1,6	55/66/79	K7M 702, 703, 720, 790; K4M 700, 701, 704, 708	01.96-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Megane II 1.4, 16V</b>	1,4	72	K4J 730; K4J 740	11.02-10.09	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 16V	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 764; K4M 768; K4M 813	11.02-03.10	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 T, 16V Sport	2,0	120/165	F4R 774; F4R 776	03.03-03.10	<b>N30</b>		
2.0 16V	2,0	99	F4R 770, 771	11.02-03.10	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Megane III 1.6</b>	1,6	74/81	K4M 848; K4M 858; K4M 866	11.08→	<b>N01</b>		<b>510</b>
2.0 TCe	2,0	132	F4R 870	01.09→	<b>N30</b>		
<b>Modus 1.6</b>	1,6	65/82/83	K4M 790; K4M 791; K4M 792; K4M 794; K4M 800; K4M 801	09.04→	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>R 19 1.4i</b>	1,4	40-44	C3J 710 Kat.	09.88-12.01	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.7i	1,7	54/66-70	F3N 740 Kat.; F3N 741 Kat.; F3N 742 Kat.	09.88-12.95	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>R 5 1.4, i</b>	1,4	43/44	C1J 768,715; C3J 760 Kat.	10.84-12.96	<b>N07</b>		<b>503</b>
<b>Safrane 2.2i</b>	2,2	101-104	J7T 760,761	04.92-09.96	<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	
<b>Scenic I / Megane Scenic (JA) 1.4i</b>	1,4	70	K4J 714, 750	08.98-04.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	55/66/79	K7M 702, 703, 720; K4M 700, 701, 704, 708	01.96-04.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	85/88	F4P 720; F4P 722	09.00-04.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	83-84	F3R 750; F3R 751; F3R 796	11.96-04.03	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		101,5	F4R 740; F4R 741	11.96-04.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i, iRX4	2,0	101,5/102	F4R 744; F4R 746; F4R 747	06.99-04.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Scenic II (JM) 1.4 16V</b>	1,4	72	K4J 730	05.03-04.09	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 16V	1,6	83	K4M 760, 761, 764, 766, 782, 812, 813	05.03-04.09	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 16V	2,0	99	F4R 770, 771	05.03-04.09	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 16V Turbo	2,0	120	F4R 776	06.03-04.09	<b>N30</b>		
<b>Scenic III (J95) 1.6</b>	1,6	81	K4M 858; K4M 866	05.09→	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Twingo I 1.2i</b>	1,2	40	C3G 700, 702	03.93-08.97	<b>N21</b>	<b>N07<sup>1</sup></b>	<b>518</b>
		40-44	D7F 700; D7F 701; D7F 702; D7F 703; D7F 703 EOBD	01.96-05.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Twingo II 1.2</b>	1,2	43	D7F 800	04.07→	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	

## ROVER

<b>Mini 1.0</b>	1,0	29-33	A-Plus	09.88-12.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.3i	1,3	39-46	<MPI>; <SPI>	02.91-09.00	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>Serie 200 214i</b>	1,4	55	14K2F <K-Serie>	10.95-03.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
214 16V Coupé	1,4	76	14KAF <K-Serie>				
			Fg.Nr. →YD 471564	10.95-03.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
216 GTi 16V Cabrio	1,6	90	D16A8 <ZC-DOHC Twin Cam>	01.92-02.96	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serie 400 414 Si 16V</b>	1,4	76	14 K4F <K-Serie>	05.95-03.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
416i 16V	1,6	82	K16 <K-Serie>	05.95-03.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		83	<D16Y3-SOHC>	05.95-03.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serie 600 618i 16V</b>	1,8	85	F18 A3 <SOHC>	03.96-06.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
620i 16V	2,0	96	F-20-21	04.93-06.99		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>25 1.4i 16V</b>	1,4	62/76	14 K4F <K-Serie K 1.4>; 14 K4M <K-Serie K 1.4>				
			Fg.Nr. →YD 471564	02.00-05.05	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.6i 16V	1,6	80	16 K4F <K-Serie K 1.6>				
			Fg.Nr. →YD 471564	02.00-05.05	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>

## SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)

<b>900 2.0i</b>	2,0	96	B 204 I Kat.	09.94-08.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i Turbo	2,0	136	B 204 L Kat.	03.94-08.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3i	2,3	110	B 234 I Kat.	03.94-08.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>9000 2.0 CD Turbo 16V, CS Turbo</b>	2,0	108/110	B 202 S <Turbo- Katalysator>; B 204 E <Turbo- Katalysator>	09.92-12.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
<b>9-3 1.8 T</b>	2,0	110	B207E	09.02-02.11	<b>N39</b>		
2.0i 16V	2,0	96	B204I	03.98-08.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 16V Turbo	2,0	110	B205E <Ecopower>	09.99-08.02	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		113	B204E	09.98-08.00		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.0 T	2,0	110	B205E	10.98-07.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			B207E	03.05→	<b>N39</b>		
		129	B207L	08.03-02.11	<b>N39</b>		
		151	B205R <Turbo>	10.99-07.03	<b>N39</b>		
		154	B207R	08.03-02.11	<b>N39</b>		
2.0 T Sport	2,0	129	B207L	09.02-02.11	<b>N39</b>		

1) ELG, WI5



SAAB ►



PORSCHE • RENAULT • ROVER • SAAB



SAAB (Fortsetzung)						
9-5 2.0 t	2,0	110	B205E <Ecopower>	06.97-08.09	N06	N12 <sup>1</sup>
2.3 t	2,3	125/136	B235E <Ecopower>	06.97-02.10	N06	N12 <sup>1</sup>
2.3 Turbo	2,3	169	B235R <Ecopower>	05.99-09.01	N39	
		184	B235R	09.01-02.10	N39	

## SEAT

Alhambra 1.8 T	2,0	110	AJH	05.98-02.00			509			
			ADY	03.96-02.00	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			ATM	06.00-03.10	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
Altea 1.6	2,0	110	BGU; BSE <T53>; BSF <T53>	03.04→	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			BLY	05.04-11.05		N12 <sup>1</sup>				
Altea XL 1.6	1,6	75	BSE <T53>; BSF <T53>	10.06→	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
Arosa 1.0	1,0	37	AER	02.97-02.00	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			AHT	02.97-02.00	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			ALD	01.99-07.00	N16					
			ALL	10.97-05.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			ANV; AUC	01.99-06.04	N16					
			1.4	1,4	44	AKK	01.99-10.00	N16		
						AKV	05.97-09.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
						ANW	01.99-10.00	N16		
						APQ	12.97-08.98	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			Cordoba 1.4	1,4	44	AUD	01.99-06.04	N16		
ABD	09.93-12.02	N07				N02 <sup>1</sup>	503			
AEX; AKV; APQ	09.93-12.02	N05				N15 <sup>1</sup>	504			
APE	09.93-12.02	N04				N12 <sup>1</sup>	510			
AUA	05.00-12.02	N04				N12 <sup>1</sup>	510			
1.6	1,6	55				BBY	09.02-04.04	AG GS	N16	
						BKY	05.04-12.07	WI6	N16	
								WI3	N38	
1.8	1,8	66				BXW	05.06-11.09	N38		
						1F	09.93-12.02	N14	N02 <sup>1</sup>	504
			ABU; AEE; ALM	09.93-12.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
Exeo 1.8	1,8	110	AFT	09.93-12.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			ADZ	07.94-12.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
ibiza 1.0	1,0	33	CFMA <MW8>	12.08-05.10	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
1.2	1,2	44/47/51	AAU	03.93-06.96	N07	N02 <sup>1</sup>	503			
			AER	09.96-10.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			BBM; BME; BXV; BZG; BZG <D21>	11.04-05.11	N38					
			CGPA <D21>; CGPB <DG3>	06.09→	N38					
			AZQ	11.01-04.04	N38					
1.2i	1,2	51	O21 C.1000	12.89-05.93	N27		512			
1.4	1,4	44	ABD	09.93-12.97	N07	N02 <sup>1</sup>	503			
			AEX	09.93-12.97	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			AKK	05.99-05.02	N16					
			AKV	12.97-10.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			ANW	05.99-08.00	N16					
			APQ	12.97-05.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			AUD	06.00-05.02	N16					
			55	55	44	APE; AUA	12.97-05.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
						BBY	01.02-04.04	AG GS	N16	
						BKY	05.04-12.07	WI6	N16	
1.6	1,6	55			WI3	N38				
			BXW; BXW <D22>; CGGB <D22>	05.06→	N38					
			BBZ	04.02-11.09	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
1.8	1,8	66	ABU	03.93-07.94	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			AEE; ALM	03.97-05.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			BTS	11.06-11.09	N38					
			ADZ	07.94-10.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
Inca 1.4	1,4	44	AEX; AKV; APQ	11.95-06.03	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
Leon 1.4	1,4	55	AHW; AXP; BCA	12.99-04.04	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			BXW <D22>	06.06-05.10	N38					
1.6	1,6	74/77	AEH; AKL; AUS	10.98-07.04	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>	07.05→	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			AZD; BCB	09.00-06.06	N16					
1.8	1,8	92	AGN; APG	10.98-07.04	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
1.8 T, T Cupra R	1,8	132/165	APP; AUQ; BAM	12.99-06.06			509			
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ	11.05-03.09		N12 <sup>1</sup>				
Marbella 0.8	0,8	25	08 NCA	01.87-10.93	N02		503			
			09 NCA	01.87-02.97	N02		503			
0.9i	0,9	30	903 C.E.	01.95-05.98	KAT N21	N07 <sup>1</sup>	518			
Toledo 1.6	1,6	55	1F	05.91-03.99	N14		504			
			74/77	AEH; AFT; AKL; AUS	11.96-05.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510		
			75	BGU; BSE; BSF	09.04→	N04	N12 <sup>1</sup>	510		
			77	AZD	09.00-04.02	N16				
			BCB	04.02-07.04	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
1.8	1,8	66	ADZ	07.94-03.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			RP	05.91-11.93	N02		503			
			APG	05.99-05.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
2.3	2,3	110	AGZ	04.99-11.00		N01 <sup>1</sup>				

## SKODA

Fabia 1.2	1,2	40/44/47	AWY; AZQ; BBM <MM4>; BMD; BME	07.01-05.09	N38		
			BZG <D21>; CEVA <D21>; CGPA <D21>; CHFA <MM4>; CHFA <T73>	01.07→	N38		

<b>Fabia 1.4</b>	1,4	44	AZE; AZF		09.99-08.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		50	AME; AQW; ATZ		09.99-05.03		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		55	AUA		09.99-08.03		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			BBY		09.00-05.04		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			BKY		05.04-12.07		<b>N38</b>		<b>510</b>
		59/63	BUD; BXW <TT1>; CGGB <D22>; CGGB <TT1>		05.06→		<b>N38</b>		
		74	AUB		09.99-08.03		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			BBZ		09.00-12.07		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	77	BTS <TT0>		04.07-07.10		<b>N38</b>		
2.0	2,0	85	AZL		07.00-12.07		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Favorit 135</b>	1,3	40	781.135E <OHV Kat.>		05.89-09.94		<b>N08</b>		<b>509</b>
<b>Felicia 1.3i</b>	1,3	40	AMG; 135B; 135M		10.94-08.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		50	AMH; 136B 136M		10.94-08.01 08.96-08.01		<b>N03</b> <b>N01</b>	<b>N01<sup>1</sup></b> <b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b> <b>509</b>
1.6, i	1,6	55	AEE		05.95-08.01		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>Octavia 1.4</b>	1,4	55	BCA		01.02-12.10		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		59	BUD <D4W>		05.06→		<b>N38</b>		
1.6	1,6	55	AEE		09.96-12.10		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		74	AEH; AKL		09.96-12.10		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		75	AVU; BFQ		09.96-12.10		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			BGU <MW6>; BGU <T53>		05.04-05.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			BSE <MW6>; BSF <MW6>		05.05→		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			CCSA <MW6>		11.07-05.10		<b>N04</b>		<b>510</b>
			CHGA <DF2>		08.09→		<b>N04</b>		
			CMXA <MW6>		05.10→		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.8	1,8	92	AGN		09.96-04.99		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 RS, T	1,8	110/132	AGU; ARX; AUM; AUQ		03.98-12.10				<b>509</b>
2.0	2,0	85	AZJ		03.02-01.06		<b>N16</b>		
2.0, i	2,0	85	AEG; APK; AQY; AZH		06.99-05.07		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 FSI	2,0	110	BLY <D2Z>; BVZ <D2Z>		12.04-10.08			<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Praktik 1.2</b>	1,2	51	BZG <D21>		03.07-03.09		<b>N38</b>		
		63	BXW <TT1>		03.07-03.10		<b>N38</b>		
<b>Roomster 1.2</b>	1,2	51	BZG <D21>; CGPA		01.07→		<b>N38</b>		
1.4	1,4	63	BXW <TT1>; CGGB <TT1>		05.06→		<b>N38</b>		
1.6	1,6	77	BTS <TT0>		05.06-07.10		<b>N38</b>		
<b>Superb 1.8 T</b>	1,8	110	AWT		12.01-03.08				<b>509</b>
2.0	2,0	85	AZM		12.01-03.08		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.8	2,8	142	AMX		12.01-03.08		<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	

## SMART (MCC)

<b>Forfour 1.1</b>	1,1	47/55	134.910; 134.911		01.04-06.07				<b>522</b>
1.3	1,3	70	135.930		01.04-06.07				<b>522</b>
1.5	1,5	80	135.950		01.04-06.07				<b>522</b>
<b>Smart 0.6</b>	0,6	33/40/45	160.910		07.98-01.04			<b>N27<sup>1</sup></b>	

## SUBARU

<b>Forester 2.0i 4x4</b>	2,0	90/92	EJ20J; EJ201; EJ202		01.97-05.05		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Impreza 1.6i 4WD</b>	1,6	66	EJ16E; EJ16J		01.93-07.98		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		70	EJ161		10.00-06.07		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		76	EJ18E		01.93-07.96		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i 4WD	1,8	76	EJ18E		01.93-07.96		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 4WD	2,0	85	EJ20E		08.95-06.07		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		92	EJ201		08.95-06.07		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Justy 1.2i 4WD</b>	1,2	55	EF12		05.91-12.94		<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.3 4x4	1,3	50	G13B		10.95-08.03		<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>Legacy 2.0i 4WD</b>	2,0	85	EJ20E		05.92-08.98		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 4WD, 4WD	2,0	92/101	EJ201; EJ202		10.98-06.05		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.2i 4WD	2,2	94-96	EJ22E		01.94-05.97			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		100	EJ22		01.89-08.95				<b>510</b>
2.5i 4WD	2,5	115	EJ251		10.98-06.03		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Libero 1.2i 4WD</b>	1,2	40	EF12E		12.92-11.98		<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>

## SUZUKI

<b>Alto 1.0i</b>	1,0	39	G10B		10.94-02.02		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		800	F8B		01.86-11.93		<b>N07</b>		<b>503</b>
<b>Baleno 1.3i 16V</b>	1,3	62-63	G13B		04.95-04.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		72-74	G16B		04.95-04.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Carry 1.3 16V</b>	1,3	58	G13B		03.99-03.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Grand Vitara 1.6i 16V</b>	1,6	69	G16B		03.98-03.08		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		78	M16A		10.05→		<b>N39</b>		<b>510</b>
		94	J20A		03.98-12.05		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		103	J20A		10.05→		<b>N01</b>		<b>510</b>
							<b>N06</b>		<b>510</b>
2.5i 24V	2,5	106-116	H25A		04.98-12.05		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.7 XL-7	2,7	127-135	H27A		06.01→		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Ignis 1.3i 16V, i16V 4WD</b>	1,3	61	M13A		10.00-09.03		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		69	M13A		10.03-12.07		<b>N39</b>		
1.5i 16V, i16V 4WD	1,5	73	M15A		10.03-12.07		<b>N39</b>		
<b>Jimny 1.3i 16V, i16V 4WD</b>	1,3	59/60-63	G13BB; M13A		10.98→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
							<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

1) ELG, W15



SUZUKI ►







## VOLVO

<b>C30</b> 1.6	1,6	74	B4164S3	10.06→	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>C70</b> 2.0T	2,0	120	B5204T4	08.99-03.06	<b>N30</b>		
2.4T	2,4	142	B5244T	08.99-07.02	<b>N30</b>		
<b>S40 I</b> 1.6 16V	1,6	77/80	B4164S; B4164S2	01.97-01.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.8 16V	1,8	85/90	B4184S; B4184S2; B4184S10	09.95-01.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.0 16V	2,0	100/103	B4204S; B4204S2	09.95-01.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S40 II</b> 1.6	1,6	74	B4164S3	11.04→	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>S60</b> 2.4	2,4	103/125	B5244S; B5244S2	11.00-07.09	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.4T	2,4	147	B5244T3	11.00-07.03	<b>N30</b>		
<b>S70</b> 2.5	2,4	106	B5252S	01.97-07.99	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S80 I</b> 2.0T	2,0	132	B5204T5	08.99-07.04	<b>N30</b>		
2.4	2,4	103/125	B5244S; B5244S2	08.98-07.06	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.9	2,9	150	B6304S3	06.98-07.99	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>V40 I</b> 1.6 16V	1,6	77/80	B4164S; B4164S2	01.97-04.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.8 16V	1,8	85/90	B4184S; B4184S2; B4184S3; B4184S9; B4184S10	01.95-06.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.9 T4	1,9	147	B4194T; B4194T2	05.97-07.00	<b>N30</b>		
2.0, 16V	2,0	100/103	B4204S; B4204S2	01.96-04.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.0T	1,9	120	B4204T3	08.01-04.04	<b>N30</b>		
	2,0	121	B4204T3	08.00-07.01	<b>N30</b>		
2.0 16V T	2,0	118	B4204T	04.98-07.99	<b>N30</b>		
<b>V50</b> 1.6	1,6	74	B4164S3	01.05→	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>V70 I</b> 2.0	2,0	93	B5202FS	01.97-07.99	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.3 T-5	2,3	176	B5234T3	01.97-03.00	<b>N30</b>		
2.4	2,4	103	B5244S2	05.99-03.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		125	B5244S	05.99-03.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5	2,4	106	B5252S	01.97-03.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 TXC	2,4	142	B5254T	01.97-03.00	<b>N30</b>		
<b>V70 II</b> 2.0T	2,0	132	B5204T5	03.00-07.04	<b>N30</b>		
2.3 T5	2,3	184	B5234T3	03.00-07.04	<b>N30</b>		
2.4	2,4	103	B5244S2	03.00-07.07	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		125	B5244S	03.00-07.07	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.4 T, XC AWD	2,4	147	B5244T3	03.00-07.03	<b>N30</b>		
2.5 BI-FUEL LPG	2,5	103	B5244SG2	09.01-07.06	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 T, T AWD	2,5	154	B5254T2	08.02-07.07	<b>N30</b>		
<b>XC90</b> 2.5 T AWD	2,5	154	B5254T2	10.02→	<b>N30</b>		
<b>240</b> 2.3i	2,3	84	B230F Kat.	08.88-07.93	<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>440</b> 1.7i	1,7	75	B18FP Kat.	09.89-07.91		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.8i	1,8	66	B18U Kat.	09.91-07.97		<b>N15<sup>1</sup></b>	
2.0i	2,0	80	B20F Kat.	09.92-12.96	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>460</b> 1.7i	1,7	75	B18FP Kat.	03.90-07.93		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.8i	1,8	66	B18U Kat.	09.91-07.97		<b>N15<sup>1</sup></b>	
2.0i	2,0	80	B20F Kat.	09.92-12.96	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>480</b> 2.0i	2,0	81	B20F Kat.	09.92-12.96	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>740</b> 2.0i	2,0	82	B200F Kat.	08.89-07.93	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.3i	2,3	85	B230F Kat.	08.88-07.94	<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>850</b> T-5	2,3	166	B5234FT Kat.	09.93-07.96	<b>N30</b>		
2.0	2,0	93	B5202S Kat.	09.94-12.96	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 GLE	2,4	103-106	B5252S Kat.	09.92-07.97	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 GLT	2,4	125	B5254S Kat.	09.91-07.97	<b>N20</b>		
<b>940</b> 2.0	2,0	82	B200F Kat.	01.92-07.95	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.3	2,3	96-99	B230F Kat.; B230FB Kat.	06.91-07.95	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.3 Turbo, Turbo Interc.	2,3	99/ 121-151	B230FK Kat.; B230FT Kat.	09.90-10.98	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>960</b> 2.5	2,5	125	B6254S Kat.	09.94-07.97	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.0	3,0	150	B6304FS Kat.	09.90-07.97	<b>N01</b>		<b>509</b>

## VW (VOLKSWAGEN)

<b>Bora</b> 1.4	1,4	55	AHW; AXP BCA	09.98-05.05 10.01-05.05	<b>N04</b> <b>N16</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	74/75/77	AEH; AKL; APF; ATN; AVU	09.98-05.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6, FSI	1,6	77/81	AZD; BAD; BCB	09.00-05.05	<b>N16</b>		
2.0	2,0	85	APK; AQY; AZH AZJ	09.98-05.05 05.01-05.05	<b>N04</b> <b>N16</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3	2,3	110	AGZ	09.98-02.01		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Bora Variant</b> 1.6	1,6	74/77	AEH; AKL; ATN	05.99-05.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6, FSI	1,6	77/81	AZD; BAD; BCB	09.00-05.05	<b>N16</b>		
2.0	2,0	85	APK; AQY AZJ	05.99-05.05 05.01-05.05	<b>N04</b> <b>N16</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3	2,3	110	AGZ	05.99-02.01		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Caddy</b> 1.4	1,4	44	AEX; AKV; APQ AUD	11.95-06.03 09.00-06.03	<b>N05</b> <b>N16</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		55	BCA	02.04-05.06	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		59	BUD <D4W>	05.06-08.10	<b>N38</b>		
1.6	1,6	55	AEE EW 1F	06.97-09.00 08.83-07.92 11.95-05.97	<b>N05</b> <b>N11</b> <b>N14</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b> <b>504</b> <b>504</b>
		75	BGU; BSE <MW6>; BSF <MW6>	04.04-08.10	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8	1,8	70	JH	08.85-07.92	<b>N05</b>		<b>504</b>
<b>Corrado</b> 2.0	2,0	85	2E	04.93-09.94	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>Eos</b> 2.0 FSI	2,0	110	BVZ	05.06-05.08		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Fox</b> 1.2	1,2	40/44	BMD <MM2>; CHFA <MM4>; CHFB <MM2>	04.05→	<b>N38</b>		

1) ELG, W15



VW ►












TOYOTA • TRABANT • VOLVO • VW





VW (Fortsetzung)									
<b>Golf I 1.6</b>	1,6	51-55	EW, EWA		08.83-12.92	<b>N14</b>		<b>504</b>	
1.8	1,8	66	EX		08.83-12.92	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
		70	JH		08.83-08.93	<b>N05</b>		<b>504</b>	
		72	2H		08.89-08.93	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
		82	DX		08.82-07.92	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
<b>Golf II 1.3</b>	1,3	40	NZ		08.85-07.92	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
1.6	1,6		2G		01.89-07.92	<b>N02</b>		<b>503</b>	
		51	PN		08.83-07.92	<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
1.8	1,8	51-53	EZ, EZA; RF		08.83-07.92	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
		66/79	GU; PF		11.83-08.92	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
1.8, syncro	1,8	95	PL		02.86-10.91	<b>N12</b>		<b>512</b>	
		66-72	1P		10.87-10.91	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
1.8, syncro	1,8	66	RP		10.87-10.91	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
<b>Golf III 1.4</b>	1,4	40-44	ABD		11.91-02.99	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
1.6	1,6	44	AEX		11.91-02.99	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
		55	ABU; AEA; AEE		09.92-02.99	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
1.8	1,8	74	AEK; AFT; AKS		09.92-02.99	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		55	AAM		11.91-02.99	<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
1.8, syncro	1,8	66	ABS		11.91-07.95	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
		55	ANN		10.94-02.99	<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
2.0	2,0	66	ABS		01.93-09.94	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
			ADZ; ANP		10.94-02.99	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
2.8	2,8	85	ADY; AGG; AKR; 2E		11.91-02.99	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
		110	ABF		11.91-02.99	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.9 syncro	2,9	128	AAA		01.92-12.97		<b>N01<sup>1</sup></b>		
2.9 syncro	2,9	140	ABV		01.94-12.97		<b>N01<sup>1</sup></b>		
<b>Golf IV 1.4</b>	1,4	55	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA		10.97-05.04	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6	1,6	74	AEH		01.98-05.04	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			AFT		04.98-10.00	<b>N04</b>		<b>510</b>	
		74/75/77	AKL; AKS; APF; ATN; AVU		10.97-05.04	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		75	BFQ		05.02-05.04	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6, FSI	1,6	77/81	AZD; BAD; BCB		09.00-05.04	<b>N16</b>			
1.8	1,8	55	ANN		04.98-10.00	<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
		66	ANP		04.98-10.00	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
1.8, 4Motion	1,8	55	AAM		10.97-10.00	<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
		66	ADZ		10.97-10.00	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
		92	AGN		10.97-10.00	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.8 T	1,8	110/132	AGU; ARZ; AUM; AUQ		10.97-05.04		<b>509</b>		
2.0	2,0	85	APK; AQY		04.98-05.04	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			AKR; AGG		04.98-05.04	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
2.0, 4Motion	2,0	85	ATU; AWF; AWG; AZG; AZJ		06.99-06.05	<b>N16</b>			
2.3	2,3	110	AGZ		10.97-02.01		<b>N01<sup>1</sup></b>		
		125	AQN		09.00-05.04	<b>N16</b>			
2.8 4Motion	2,8	150	AQP; AUE; BDE		05.99-06.05	<b>N16</b>			
<b>Golf IV Variant 1.4</b>	1,4	55	AHW; AKQ; APE		05.99-06.06	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6	1,6		AXP; BCA		05.00-06.06	<b>N04</b>		<b>510</b>	
		74/75/77	AEH; AKL; APF; ATN; AVU		05.99-06.06	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6, FSI	1,6	77/81	AZD; BAD; BCB		09.00-06.06	<b>N16</b>			
2.0	2,0	85	APK; AQY		05.99-06.06	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			AZJ		05.01-06.06	<b>N16</b>			
<b>Golf V 1.4</b>	1,4	55	BCA		10.03-05.06	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6	1,6	59	BUD		05.06-11.08	<b>N38</b>			
		75	BGU		01.04-05.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.0 FSI	2,0		BSE <MW6>; BSF		06.05-11.08	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		110	BLY; BVZ		05.04-11.08		<b>N12<sup>1</sup></b>		
<b>Golf VI 1.4</b>	1,4	59	BUD <D4W>; CGGA <D4W>		10.08 →	<b>N38</b>			
1.6	1,6	75	BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>		10.08 →	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			CHGA <DF2>		11.08 →			<b>510</b>	
<b>Golf Plus 1.4</b>	1,4	55	BCA		01.05-05.06	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6	1,6	59	BUD; BUD <D4W>; CGGA <D4W>		05.06 →	<b>N38</b>			
		75	BSE <MW6>; BSF; BSF <MW6>		05.05 →	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.0 FSI	2,0		CCSA <MW6>		11.07-12.08	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		110	BVZ		01.09 →	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.0 FSI	2,0	110	BVZ		11.05-06.08		<b>N12<sup>1</sup></b>		
<b>Jetta 1.3</b>	1,3	40	NZ; 2G		02.87-07.92	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
1.6	1,6	51-55	EZ, EZA; RF		01.84-07.92	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
			PN		01.84-07.92	<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
		75	BSE <MW6>; BSF <MW6>		10.05-10.10	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			CCSA <MW6>		01.08-10.10	<b>N04</b>		<b>510</b>	
1.8	1,8	66	GU		01.84-10.91	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
			RP		01.84-10.91	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
1.8 syncro	1,8	66	GU; RP		08.87-10.91	<b>N02</b>		<b>503</b>	
2.0 FSI	2,0	110	BVZ		12.05-06.08		<b>N12<sup>1</sup></b>		
<b>LT 35 2.4</b>	2,4	66	DL		12.82-07.92	<b>N02</b>		<b>503</b>	
<b>Lupo 1.0</b>	1,0	37	AHT		10.98-05.00	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			AER; ALL		10.98-05.00	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
			ALD; AUC		10.98-07.05	WI3 WI6	<b>N16</b>		
			ANV		10.98-05.00		<b>N38</b>		
1.4	1,4	44	AUD		09.00-07.05	WI3 WI6	<b>N16</b>		
							<b>N38</b>		
		55	AHW; AKQ; APE		10.98-05.04	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			BBY		11.01-07.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
	55/74	AUA; AUB		05.00-07.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
<b>New Beetle 1.4</b>	1,4	55	BCA <MN7>		11.01-09.10	<b>N16</b>			
1.6	1,6	74/75	AWH; AYD		10.99-06.05	<b>N04</b>		<b>510</b>	
		75	BFS <MW6>		06.02-12.10	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.8 T	1,8	110	AWU <MGB>		10.00-12.10		<b>509</b>		
2.0	2,0	85	AEG		01.98-10.01	<b>N04</b>		<b>510</b>	
			AQY		11.98-06.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			AVH; AZG; AZJ <MR4>		08.00-09.10	<b>N16</b>		<b>510</b>	
			BDC		01.03-07.05		<b>N12<sup>1</sup></b>		
			BEV <ML5>; BGD		01.03-10.10	<b>N16</b>			

										
	l/100km	kW	Typ							
Passat 1.6	1,6	74	ANA; ARM	01.99-11.00		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
		74/75	ADP; AEK; AFT; AHL; ALZ	10.94-05.05		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
		75	BSE <MW6>; BSF <MW6>	03.05-11.10		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
1.8	1,8	55	AAM	08.90-11.00		N14	N02 <sup>1</sup>	504		
		66	ABS; ADZ	08.90-11.00		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
			RP	04.88-07.91		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
		92	ADR	08.90-11.00		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
			APT; ARG	01.99-11.00		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
	110	AWT	10.00-05.05				509			
1.8 Turbo	1,8	110	AEB	10.96-11.00		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
			ANB; APU	08.98-11.00				509		
2.0	2,0	85	AZM	10.00-05.05		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
		96	ALT	10.00-05.05		N03	N01 <sup>1</sup>	510		
2.0, syncro	2,0	85	2E	03.90-09.94		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
		85	ADY; AGG	01.94-03.97		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
		110	ABF	01.94-03.97		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
2.0 FSI	2,0	110	BVZ <D2Z>	11.05-11.10			N12 <sup>1</sup>			
2.3	2,3	125	AZK	10.00-05.05		N16				
2.3, syncro	2,3	110	AGZ	10.96-11.00			N01 <sup>1</sup>			
2.8 syncro, 4Motion	2,8	140/142	ACK; ALG; AMX; ATQ; BBG	01.97-05.05		N20	N12 <sup>1</sup>			
Phaeton 4.2 4Motion	4,2	246	BGH <DOG>	08.03 →			N12 <sup>1</sup>			
Polo 1.0	1,0	33	AAU	10.90-09.94		N07		503		
			ACM	02.92-12.92		N02	N15 <sup>1</sup>	503		
			AEV	10.94-12.99		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
			HZ	08.85-01.92	TSZ	N02	N15 <sup>1</sup>	503		
			AER	10.94-12.99		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
		37	ALD	07.98-09.01		N16				
			ALL	05.97-12.99		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
			AUC	10.99-09.01		N16				
			40/44/47	AWY; AZQ; BBM; BMD; BME	11.01-12.09		N38			
			44/51	BZG; CGPA <D21>; CGPB <DG3>; CHFA <MM4>	05.07 →		N38			
		1.3	1,3	40	AAV	01.91-09.94		N07		503
					ADX	10.94-07.95		N05	N15 <sup>1</sup>	504
					NZ; 2G	10.90-09.94		N02		503
				56-59	3F	10.90-09.94		N15		507
		1.4	1,4	44	AKK	09.98-09.01		N16		
AKV	05.97-12.99					N05	N15 <sup>1</sup>	504		
ANW	10.99-08.00					N16				
55	BBY			09.01-05.04	AG	N16				
					GS	N04		510		
	BKY			05.04-07.07	WI3	N16				
					WI6	N38				
59/63	BUD; CGGB <D22>	05.06 →		N38						
74	BBZ	09.01-05.07		N04	N12 <sup>1</sup>	510				
1.4, FSI	1,4	44/63	AUD; AXU	10.99-07.06		N16				
1.4, 16V	1,4	40-44	AEX; APQ	07.95-01.02		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
		55	AHW; APE; AUA	11.97-01.02		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
		74	AFH	07.95-09.01		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
1.6	1,6	55	AEA; AEE; ALM	10.94-09.01		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
			AHS; 1F	10.94-12.99		N14	N02 <sup>1</sup>	504		
			74/88	AFT; AJV	10.94-12.99		N04	N12 <sup>1</sup>	510	
		77	BTS	05.06-12.09		N38				
1.8 GTI	1,8	110/132	BBU; BJX	09.05-11.09			509			
Scirocco 1.8	1,8	66	EX	09.84-07.92		N02	N15 <sup>1</sup>	503		
		68-70	JH	05.83-07.92		N05		504		
Sharan 1.8 T	1,8	110	AJH	11.97-02.00				509		
			AWC	05.00-03.10				509		
2.0	2,0	85	ADY	09.95-02.00		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
			ATM	05.00-03.10		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
2.8	2,8	128	AAA; AMY	09.95-02.00			N01 <sup>1</sup>			
2.8, 4Motion	2,8	150	AYL	05.00-03.10		N16				
Touareg 4.2	4,2	228	BHX	04.03-11.06			N12 <sup>1</sup>			
Touran 1.6	1,6	75	BGU	07.03-05.05		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
			BSE <MW6>; BSF	06.05-05.10		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
2.0 FSI	2,0	110	BLY	05.04-11.05			N12 <sup>1</sup>			
			BVZ	11.06-01.07			N12 <sup>1</sup>			
T3 (Bus, Transporter) 1.9, Syncro	1,9	44/57	DF; DG	08.82-07.92		N02	N15 <sup>1</sup>	503		
2.1	2,1	82	DJ	07.85-07.92		N02	N15 <sup>1</sup>	503		
T4 (Bus, Transporter) 2.0	2,0	62	AAC	09.90-06.03		N14		504		
2.5	2,5	81	AAF	11.90-08.94		N14		503		
2.5, Syncro	2,5	81/85	ACU; AET; AEU	01.94-06.03		N14	N02 <sup>1</sup>	504		
2.8	2,8	103	AES	01.96-05.00			N01 <sup>1</sup>			
T5 (Bus, Transporter) 2.0	2,0	85	AXA <MOR>	06.03-11.09		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
Vento 1.6	1,6	74	AFT	12.95-12.97		N04	N12 <sup>1</sup>	510		
1.8	1,8	55	AAM	11.91-12.97		N14	N02 <sup>1</sup>	504		
		66	ABS; ADZ	11.91-12.97		N05	N15 <sup>1</sup>	504		
2.0	2,0	85	ADY; AGG	10.94-12.97		N05	N15 <sup>1</sup>	504		

1) ELG, WI5





	de	fr	it	cs
<b>AG</b>	Für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe	Pour véhicules avec boîte automatique	Per veicoli con cambio automatico	Pro vozidla s automatickou převodovkou
<b>BFK</b>	Für bleifreien Kraftstoff	Pour carburant sans plomb	Per carburante senza piombo	Pro bezolovnaté palivo
<b>BHK</b>	Für bleihaltigen Kraftstoff	Pour carburant au plomb	Per carburante con piombo	Pro palivo s obsahem olova
<b>DOV</b>	Doppelzündung, pro Zylinder werden zwei unterschiedliche Zündkerzen verwendet	Allumage double, 2 bougies différentes nécessaires par cylindre	Accensione doppia, per ciascun cilindro sono necessarie 2 candele di accensione diverse	Dvojitě zapalování, na válec jsou třeba 2 různé zapalovací svíčky
<b>ELG</b>	Elektrodenabstand muss für den Betrieb mit Gas eingestellt werden	L'écartement des électrodes doit être réglé pour une utilisation avec du gaz	La distanza degli elettrodi deve essere regolata per l'utilizzo a gas	Pro provoz na plyn musí být nastavena vzdálenost elektrod.
<b>ELK</b>	Elektrodenabstand einstellen	Régler l'écartement des électrodes	Regolaz. distanza elettrodi	Nastavení vzdálenosti elektrod
<b>FGB</b>	Für Länder mit Geschwindigkeitsbeschränkung 130 km/h	Pour pays à vitesse limitée à 130 km/h	Per paesi con limite di velocità a 130 km/h	Pro země s omezením rychlosti do 130 km/h
<b>GS</b>	Für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe	Pour véhicules avec boîte manuelle	Per veicoli con cambio meccanico	Pro vozidla s manuální převodovkou
<b>KAT</b>	Für Fahrzeuge mit Katalysator	Pour véhicules avec catalyseur	Per veicoli con catalizzatore	Pro vozidla s katalyzátorem
<b>KAT</b>	Für Fahrzeuge ohne Katalysator	Pour véhicules sans catalyseur	Per veicoli senza catalizzatore	Pro vozidla bez katalyzátoru
<b>S16</b>	Schlüsselweite 16 mm	Ouverture 16 mm	Apertura chiave 16 mm	Otvor klíče 16 mm
<b>S21</b>	Schlüsselweite 21 mm	Ouverture 21 mm	Apertura chiave 21 mm	Otvor klíče 21 mm
<b>TSZ</b>	Für Transistor-Zündanlage	Pour système d'allumage transistorisé	Accensione con transistor	Pro tranzistorové zapalování
<b>W11</b>	Wechselintervall 100.000 km	Fréquence de remplacement 100000 km	Intervallo di sostituzione 100.000 km	Interval výměny 100 000 km
<b>W13</b>	Wechselintervall 30.000 km	Fréquence de remplacement 30000 km	Intervallo di sostituzione 30.000 km	Interval výměny 30 000 km
<b>W15</b>	Wechselintervall 15.000 km	Fréquence de remplacement 15.000 km	Intervallo di sostituzione 15.000 km	Interval výměny 15 000 km
<b>W14</b>	Wechselintervall 40.000 km	Fréquence de remplacement 40000 km	Intervallo di sostituzione 40.000 km	Interval výměny 40 000 km
<b>W16</b>	Wechselintervall 60.000 km	Fréquence de remplacement 60000 km	Intervallo di sostituzione 60.000 km	Interval výměny 60 000 km
	PKW / Kleintransporter	Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger	Autovettura / Furgone	Osobní vozidlo/malá dodávka
	Hubraum in l/ccm	Cylindrée en l/cm <sup>3</sup>	Cilindrata in l/ccm	Zdvih. objem v l/ccm
	Motorleistung in kW	Puissance du moteur en kW	Potenza motore in kW	Výkon motoru v kW
	Motortyp	Type de moteur	Tipo motore	Typ motoru
	Datum / Einbauperiode	Date / Période de montage	Data / Periodo di montaggio	Datum /období montáže
	Sonderfall	Cas spécial	Caso specifico	Zvláštní případ
	Zündkerze Super	Bougie d'allumage Super	Candela d'accensione Super	Zapalovací svíčka, Super
	Zündkerze für Gasbetrieb	Bougie d'allumage pour fonctionnement au gaz	Candela di accensione per funzionamento a gas	Zapalovací svíčka pro plynový pohon
	Zündkerze Super 4	Bougie d'allumage Super 4	Candela d'accensione Super 4	Zapalovací svíčka, Super 4



de

#### Zündkerzen von Bosch

- Sicherer Kaltstart
- Bessere Beschleunigung
- Zuverlässiger Katalysatorschutz
- Reduzierte Emissionen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch

fr

#### Bougies d'allumage de Bosch

- Démarrage à froid fiable
- Meilleure accélération
- Protection fiable du catalyseur
- Emissions réduites
- Moindre consommation d'essence

it

#### Candele d'accensione Bosch

- Avviamento a freddo più sicuro
- Migliore accelerazione
- Maggiore protezione del catalizzatore
- Emissioni ridotte
- Minore consumo di benzina

cs

#### Zapalovací svíčky Bosch

- Bezpečnější studený start
- Lepší zrychlení
- Spolehlivá ochrana katalyzátoru
- Redukované škodlivé emise
- Nižší spotřeba benzínu



**Folgende Klapplisten sind verfügbar:**

Batterien	1 987 720 671
Filter	1 987 720 307
Glühlampen	1 987 720 211
Wischer	1 987 720 304
Wischer Single	1 987 720 039

1 987 720 302/201302 – AA/MK12 – 02.2013

**Bosch parts fast and easy on:**  
[www.bosch-automotive-catalog.com](http://www.bosch-automotive-catalog.com)

